

岐阜県 内ヶ谷ダム 工事進捗状況(令和元年10月末現在)

ダムサイト状況

工事用道路状況

① ダムサイト状況(遠景:下流上空より望む)



③ ダムサイト左岸状況(右岸上空より望む)




④ ダムサイト右岸状況(左岸上空より望む)



⑤ 下流工事用道路状況



② ダムサイト状況(近景:下流より望む)



骨材プラント状況

その他

⑥ 骨材プラント状況(川側より望む)




⑦ 骨材仮置き状況



⑧ 仮置き造成状況



基礎掘削にて発生した岩石をコンクリートの骨材として有効活用するため一時的に仮置きしています。



掘削土量 約93% [全体:約63万m³]