

平成22年度に建設工事で発生した事故事例（地下埋設物損傷事故）

事故概要：



バックホウで路床改良を施工中、既設水道管をひっかけ損傷させた。

事故原因：

- ・現地にマーキングがあったため、管理者との立会を行わなかった
- ・現地のマーキング以外に埋設物が無いと思い込んだ

改善対策：

- ・管理者との立会の徹底
- ・現場危険個所を現地に表示し周知徹底する



マーキングのあった
南北の埋設管

マーキングの無かった
東西の埋設管

分類：路床改良工、BH攪拌

被害状況：断水被害なし(別ルートの水道管あり)