



<林委員ご提供資料>


別紙2-7

まとめ

- :現時点で水位の変動が確認されていない箇所
- :水位低下が確認された箇所
- :観測井

- 苗木花崗岩類
- 澁形流紋岩類

1 地層 (衡上?)



?  
①ため池①の方が枯渴かは?  
ため池①aに乾燥痕あり。

地図区中 (ジオラマ支阜より) 1/10  
地形区中 (ジオラマ支阜より) 1/10

3-1