


二次注入(①カバーロック)の進捗状況(10/25時点)

二次注入(①カバーロック)の進捗は下記の通り。

- ・ 削孔作業は、上下部ともに完了。
- ・ 注入作業は、上部と下部の一部が完了し、現在は残りの下部を進めている。




(参考)二次注入(①カバーロック)の施工状況



トンネル湧水量の推移(10/25時点)

※9/2~3の降水量については、大湫コミュニティセンターの降水量が欠測のため、日吉コミュニティセンターの降水量を参考値として記載



共同水源の地下水位の計測結果(10/25時点)


※9/2~3の降水量については、大湫コミュニティセンターの降水量が欠測のため、日吉コミュニティセンターの降水量を参考値として記載



観測井の地下水位の計測結果(10/25時点)

観測井1 観測井2 観測井3 観測井4 降水量

※9/2~3の降水量については、大湫コミュニティセンターの降水量が欠測のため、日吉コミュニティセンターの降水量を参考値として記載



観測井水位の対数グラフ(10/25時点)

観測井1 観測井2 観測井3 観測井4

