



揖斐土木事務所

路線	一般県道 神原西津汲線	箇所	揖斐郡 揖斐川町 東津汲地内
点検箇所	道路側溝	破損内容	グレーチング蓋の盗難
摘要	グレーチング蓋1枚が盗難に遭った。		

位置図	周辺図
 <p style="text-align: center;">(C)岐阜県</p>	 <p style="text-align: center;">(C)岐阜県</p>



近景(グレーチング蓋が設置されていた箇所)



南から北へ向かって撮影



東から西へ向かって撮影