各務原市政記者クラブ同時配布
岐阜県政記者クラブ加盟社　各位

| 令和５年７月１９日（水）岐阜県発表資料 | | | |
|---|---|---|---|
| 担　当　課 | 担　当　係 | 担　当　者 | 電話番号 |
| 岐阜地域環境室 | 環境保全係 | 今峰　充敏 | 直通 058-272-8322<br>FAX　058-278-3524 |

# 各務原市鵜沼各務原町地内から同市蘇原中央町地内における油流出事故について

各務原市鵜沼各務原町地内から同市蘇原中央町地内において油流出事故が発生しましたのでお知らせします。

## １　端緒

本日（７月１９日）１４時頃、原因者から各務原市を通じて岐阜地域環境室に各務原市鵜沼各務原町地内の道路側溝に油が流出したとの通報があり、直ちに現地調査を行いました。

## ２　原因者

所在地　各務原市鵜沼各務原町１丁目 26 番地１
施設名　アクトス各務原
業　種　スポーツクラブ

## ３　流出した物質の種類及び流出量

種　類　A 重油
流出量　不明

## ４　事故の原因等

施設内の地下にあるボイラー用 A 重油タンクの設備の不具合により油が場外の水路に流出したと考えられます。

## ５　事故の状況

- 本日１４時３０分時点で、原因施設の西側の道路側溝から下流の水路にかけて、約 2.3ｋｍの区間で油膜が確認されました。
- 新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

## ６　対応

- 本日１５時時点で、原因者が重油タンク設備を停止し、油の流出防止を図りました。
- 各務原市消防本部が水路にオイルマットを設置し、下流への油の流出を防止しています。
- 原因者に対して厳重に注意するとともに、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策を提出するよう指導しました。
- 引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。