令和５年　労働災害発生状況一覧表（木材製材）

番号	作業種別	原因別	場所	発生日	時間	年代	経験年代	災害発生状況	傷病の程度	発生原因	再発防止策
1	機械	切れ・こすれ	工場内	R5.6.19	8:10	10	1	丸鋸昇降盤で木材（桧材）の切断作業をしていたところ、切断していた板が浮いたため、反射的に押さえようと左手を出した際、そこに回転する鋸刃があったため接触し負傷した	左手親指末節部の切創［２日間］	・回転する刃の近くに不用意に手を出してしまった	・押さえ棒を適切に使用することとし、手で行わないことを徹底する