

平成28年度に建設工事で発生した事故事例（架空線損傷事故）

【事故概要】


連絡通路下部工（場所打ち杭）において、バックホウを自走移動させていた際、アームが市道を横架する架空線（NTT電話線）に接触し弛ませた。

【事故原因】

- ・防護カバー等を設置していなかった
- ・バックホウ移動時の手順（交通規制等）を確認しておらず、必要以上にアームをたてていた
- ・監視員を配置していなかった

【改善対策】

- ・防護カバー等の設置
- ・作業計画及び安全教育の徹底
- ・監視員の配置



【分類】基礎工・BH移動

【被害状況】NTT電話線損傷（不使用線弛ませ、障害なし）