


油倉庫における油の漏えいについて
～発電所敷地外への漏えいなし～

2022年9月1日

発生号機	油倉庫(発電所構内、放射線管理区域外)
発生年月日	2022年8月31日
状況	<p>2022年8月31日15時頃、浜岡原子力発電所敷地内の油倉庫において、協力会社社員が、浄油装置(注1)のフィルタ部のパッキンから油が漏れ、油受け(ドレンパン)を超えて床面へ漏えいしていることを確認しました。(漏えい量3リットル程度。)</p> <p>その後、浄油装置の油タンク内の油を抜き取り、漏えいは止まっております。なお、漏えいした油は油倉庫内に留まっており、発電所敷地外への漏えいはありません。</p> <p>今後、原因を調査してまいります。</p>
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。

(注1) 浄油装置とは、機器に補給する油を浄化するための装置です。



事象の概要図