



岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和5年4月8日（土）岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
岐阜地域環境室	環境保全係	今峰 充敏	直通 058-272-8322 FAX 058-278-3524

瑞穂市^{いなさと}稲里地内から同市^{そぶえ}祖父江地内における油流出事故について

瑞穂市稲里地内から同市祖父江地内において油流出事故が発生しましたのでお知らせします。

1 端緒

本日（4月8日）18時頃、原因者から瑞穂市を通じて岐阜地域環境室に瑞穂市稲里の^{しんぼりがわ}新堀川に油が流出しているとの通報があり、直ちに現地調査を行いました。

2 原因者

所在地 瑞穂市稲里674-1
施設名 コパンスポーツクラブ瑞穂
業種 スポーツクラブ

3 流出した物質の種類及び流出量

種類 A重油
流出量 不明

4 事故の原因等

ボイラー用重油タンク設備の不具合により、油が場外の水路に流出したと考えられます。

5 事故の状況

- ・本日18時頃、瑞穂市が原因施設西側を通る新堀川の下流約2.3kmの地点で油膜を確認しました。
- ・新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

6 対応

- ・本日16時30分頃、原因者が重油タンク設備を停止し、油の流出防止を図りました。
- ・岐阜市消防本部が新堀川にオイルマットを設置し、下流への油の流出を防止しています。
- ・原因者に対して厳重に注意するとともに、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策を提出するよう指導しました。
- ・引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。