

志賀原子力発電所 マンスリーレポート（2023年8月分）

2023年9月8日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所の事故・故障等の情報および運転保守情報(2023年8月分)を、下記の通りお知らせいたします。

記

■ 事故・故障等の情報

該当する事象はありませんでした。

■ 運転保守情報

○連絡区分Ⅰ

該当する事象はありませんでした。

○連絡区分Ⅱ

該当する事象はありませんでした。

○連絡区分Ⅲ

志賀原子力発電所1号機 非常用ディーゼル発電機燃料油配管からの燃料油の漏えいについて（2023年8月9日お知らせ済み）（別紙参照）

以上

別紙：志賀原子力発電所1号機 非常用ディーゼル発電機燃料油配管からの燃料油の漏えいについて

事故・故障等の情報

法令・安全協定等に基づき、国、石川県、志賀町等関係自治体に連絡しているもの

運転保守情報

法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書*等に基づき石川県、志賀町等関係自治体に連絡しているもの

※ 連絡基準覚書

石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」

（参考）連絡区分Ⅰ：直ちに連絡が必要なもの

連絡区分Ⅱ：区分Ⅰよりも緊急性の程度は低い、速やかな連絡が必要なもの

連絡区分Ⅲ：保守情報として定期的（原則、翌月10日まで）に連絡することが適当なもの

志賀原子力発電所1号機 非常用ディーゼル発電機
燃料油配管からの燃料油の漏えいについて

志賀原子力発電所1号機（第13回定期検査中）において、2023年8月8日（火）15時頃、非常用ディーゼル発電機^{※1}B号機の定例試験中に、ディーゼル機関の燃料油配管から燃料油（軽油）が漏えいしていることを確認しました。

当該機関の停止により燃料油の漏えいは停止しました。また、漏えいした燃料油（約27リットル）は漏えい拡大防止の区画内に収まっており、適切に回収しました。

本事象による外部への放射能の影響はありません。（8月9日お知らせ済み）

その後の調査の結果、燃料油配管のガスケット^{※2}に割れがあり、これにより燃料油が漏えいしたことを確認したため、当該ガスケットを取り替え、復旧しました。

ガスケットに割れが発生した原因は、ディーゼル機関の運転による振動等に伴いガスケットの片側の取付ボルトが徐々に緩み、ガスケットにかかる押付けの力に偏りが生じたことに伴い、ガスケットに引張力が加わったことによるものと推定しています。


今後は、月1回の定例試験前に取付ボルトに緩みがないことを確認するとともに、念のため、ガスケットの交換をより高頻度に行うこととし、再発防止に努めてまいります。

※1 非常用ディーゼル発電機：

発電所の外部電源喪失時に所内への電源を供給するためのディーゼル機関駆動の非常用発電機

※2 ガスケット：

構造に密封性をもたせるため、配管接続部に設置する部材



非常用ディーゼル発電機 燃料油配管概略図