

浜岡原子力発電所 3号機 タービン建屋地下1階における雨水の浸入

2026年6月3日

発生号機	3号機(定期点検中) タービン建屋地下1階 南西通路 (放射線管理区域内)
発生年月日	2026年6月3日
状況	<p>2026年6月3日、午前6時30分頃、当社社員が大雨に伴うパトロールを実施していたところ、3号機タービン建屋地下1階 南西通路(放射線管理区域内)の建屋貫通部より、雨水が浸入し、床面に溜まっていることを発見しました。</p> <p>その後、浸入した雨水の量は、現場状況および排水枡に流れ込んだ量より、午前9時時点で最大3m³と推定しました。</p> <p>雨水の浸入は継続しているものの、床面の雨水を近傍の排水枡へ排水することにより、浸水範囲の拡大防止を図っています。</p> <p>機器への被水はなく、プラントへの影響はありません。また、床面に溜まった雨水の放射能測定の結果、汚染は検出されていません。</p> <p>今後、雨水の浸入原因を調査し、必要な対策を実施してまいります。</p>
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。

以上