



大垣市政・経済記者クラブ同時配布資料  
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和6年7月12日（金）岐阜県発表資料		
担当課	担当者	電話番号
西濃県事務所環境課	課長 堀 弘明	代表 0584-73-1111(内線 221) FAX 0584-74-9428

## 大垣市二葉町<sup>ふたばちょう</sup>地内から東前<sup>ひがしまえ</sup>地内における油流出事故について

大垣市二葉町地内から東前地内にかけて油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

### 1 端緒

本日14時20分頃、周辺住民から大垣市を通じて西濃県事務所に大垣市安井町<sup>やすいちょう</sup>地内の水路に油が流出しているとの通報があり、直ちに現地調査を実施しました。

### 2 原因者

所在地 大垣市二葉町6丁目14番地  
施設名 大垣スバル自動車株式会社  
業種 自動車販売整備業

### 3 流出した物質の種類及び流出量

種類 潤滑油  
流出量 不明

### 4 事故の原因等

- ・事業場内の油水分離槽に溜まっていた潤滑油が雨の影響で溢れ、場内排水路を通して下流の水路に流出しました。

### 5 事故の状況

- ・本日16時頃、事業場から下流の水路約1.2kmの区間で油膜が点在していることを確認しました。
- ・事業場から新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

### 6 対応

- ・本日15時30分頃、大垣市が水路にオイルフェンス等を設置し、下流への油の流出防止を図りました。
- ・原因者が流出した油の回収を行っています。
- ・原因者に対して、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- ・引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。