

経営比較分析表

岐阜県 七宗町


業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D3
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	99.74	4,000

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
4,246	90.47	46.93
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
4,181	6.75	619.41

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成26年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性




「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」




「施設の効率性」




「供給した配水量の効率性」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管路の経年化の状況」



「管路の更新投資の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

平成26年度に料金の見直しを実施した。施設改修に伴い起債も増えている状況にある。平成28年度を目前に施設の改修を完了し、老朽管の布設替えを計画している。漏水の早期発見・布設替えにより有収率を上げ施設効率のいい経営をする。普及率も99%と高く一部給水区域外などを除き水道は町内全域に普及している。人口減少により収入が減少する可能性が高いため、ランニングコストの削減などにより支出を抑える経営改善をしていく必要があります。経営状況を見ながら水道料金の見直しも検討していく。

2. 老朽化の状況について

各施設の改修工事を進めている。特に配水管の老朽による漏水が多く、基幹管路を中心に耐震管の布設替えを適切に実施していく。布設替えをすることにより、漏水箇所を減らし、有収率を上げていく。

全体総括

水道事業の経営については、収入の減少が見込まれるためランニングコストの削減を始め、効率の良い施設運転・有収率向上に努める必要がある。計画的な設備機器・管路の更新、更新時期の延長などを見極めながら、健全な経営を目指していく。

※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。