

# 経営比較分析表（平成30年度決算）







岐阜県 海津市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cd2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家産料金(円)
-	該当数値なし	64.16	87.98	3,450



人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
34,684	112.03	309.60
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
22,113	9.37	2,359.98

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	平成30年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

収益的収支比率及び経費回収率が100%以下であるため、一般会計からの繰入金に依存せざるを得ない状況である。

経費回収率、施設利用率、水洗化率については、人口減少や高齢化、自費工事費などの理由により水洗化率が伸び悩み、また、地形的要素により多くのマンホールポンプが存在し、管渠の範囲も広範囲に広がっているため、類似団体より維持管理費や修繕費が増加傾向にあると思われる。

また、汚水処理原価が平成30年度減少したのは、ポンプ場等の修繕費が減少したためであり、修繕の有無による影響が大きい。

企業債残高対事業規模比率については、類似団体平均値より低い値を示しており、平成30年度より新たに資本費標準化債の借入を行ったことで増加したが、引き続き計画的な面整備を行う必要がある。

### 2. 老朽化の状況について

昭和47～48年に施工され寄付により取得した管渠の老朽化が進んでいるため、一部の地域から長寿命化計画を策定し、平成27年度に管渠更正工事を実施した。

その他の管渠の供用開始は平成3年以降であり比較的新しいため、現状では更新の予定はないが、耐用年数の50年を迎えるころには、更新が必要となる。

浄化センター施設においては、一部の設備について、長寿命化計画に基づいた更新を実施中である。

また、今後浄化センター施設においてもストックマネジメント計画に基づいた改築更新と修繕を計画する予定である。

### 全体総括

現時点で経営の効率性、財務の健全性は、健全であるとは言いが、面整備が完了していないため、今後も面整備が完了するまでは現在の経営状態が続くと予想される。

そのため、更なる経費節減と、普及活動による水洗化率の向上に努めるとともに、一定時期には、使用料単価や下水道区域、統廃合を含めた汚水処理方法等の見直しや、長期的な計画の下、老朽化施設の更新計画を検討し健全な経営に努めていく必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。