

経営比較分析表（平成30年度決算）







岐阜県 七宗町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	該当数値なし	99.33	4,000	

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
3,799	90.47	41.99
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
3,733	6.75	553.04

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

収益の収支比率については、平成26年度に料金改定を行い費用の減少により、一時的に改善が見られた。その後は、各年度毎に実施した浄水場等の改修内容に伴い率の変動が見られるが、ここ数年は改善傾向にある。

簡易水道の普及率は、99.33%と高く一部給水区域外を除き水道は町内全域に普及しているため、今後は、給水人口の減少に伴う使用水量の減少による料金収入の減少、維持管理費、管路の更新事業に伴う起債額の増加等が見込まれ、一般会計からの繰入金も増加していく可能性があり、収支比率の減少並びに企業債残高対給水収益比率は増加することが想定される。

浄水場施設の改修が平成29年度までに完了し、今後は老朽化した管路の布設替えに伴う耐震化更新事業が中心となるが、長期計画となるため、現状では漏水箇所の早期発見及び補修により、有収率を高め、各施設を効率よく稼働させながら、計画に基づく管路の早期更新を行う必要がある。



また、収入の減少に伴い、今まで以上に支出を抑制することや、料金改定についても、消費税率の変更に伴う改定など適正な料金となるように、計画的に見直し、全体としての経営改善を行い、新たな資金確保も検討する必要がある。

2. 老朽化の状況について

施設については、平成29年度までに浄水場施設の改修を終えた。

管路については、布設から40年以上経過している管路があり、特に配水管の老朽化による漏水が多いため、更新計画に基づき平成30年度から更新事業を開始している。重要拠点・基幹管路を中心に耐震管への布設替えを適切に進めることにより、漏水箇所を減少させ、有収率、施設利用率を向上させ老朽管路を減少させていく。

2. 老朽化の状況



全体総括

料金収入の減少が見込まれるため、より一層の費用の削減に取り組み、効率の良い施設運転並びに有収率の向上に努める必要がある。

今後も計画的な施設、管路の更新が必要となるが、場合によっては、更新時期の延長などを見極め整備していくことも検討しなければならない。

平成28年度に作成した経営戦略を基に健全な経営を目指しながら、将来にわたって安定的な事業を実施していくためにも、内容改定も行いつつ、また地方公営企業法の一部適用などにより、持続可能な経営を確保していく。