

台風第10号による被害概要等
【9月13日(金) 11時00分現在(第18報)】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1125

※(注) 下線は第17報以降の修正箇所です

<県の体制>

8月29日(木) 12時30分 災害対策本部(第一非常体制) 設置
8月31日(土) 9時30分 災害対策本部(第二非常体制) 設置
9月2日(月) 17時00分 災害対策本部(第二非常体制) 解散

<市町村の体制>

災害対策本部 なし
災害警戒本部 なし

第1 避難情報

<避難情報の発令状況>

	対象世帯数/対象人数
緊急安全確保	なし
避難指示	なし
高齢者等避難	なし

<実避難者数(うち自主避難者)>

・なし

第2 被害状況 ※現時点において把握しているもの

<人的被害>

・なし

<物的被害>

- 住家 合計 168棟
- ・半壊 9棟(大垣市 9)
 - ・一部破損 5棟(大垣市 5)
 - ・床上浸水 6棟(大垣市 6)
 - ・床下浸水 148棟(大垣市120、養老町17、池田町11)
- 非住家
- ・56棟(大垣市42、養老町5、池田町9)

第3 ライフラインの状況

○停電

・加茂郡八百津町 潮見の一部 10戸未満 8/29 16:44 復旧

第4 道路の災害規制、雨量規制状況

○災害規制状況

高速道路 なし
 直轄管理国道 なし
 県管理道合計 1路線1箇所

○雨量規制状況

高速道路 なし
 直轄管理国道 なし
 県管理道合計 なし

○その他規制状況

高速道路 なし
 直轄管理国道 なし
 県管理道合計 なし

第5 土砂災害・浸水被害の状況

○土砂災害の状況

・なし

○浸水被害の状況

河川名	箇所	状況	一般被害	その他
杭瀬川・菅野川	大垣市神明ほか	越水	家屋浸水、農地浸水	
水門川	大垣市八島町ほか	溢水	家屋浸水、農地浸水	
泥川	大垣市島町、養老町室原、垂井町栗原ほか	溢水	農地浸水	
平野井川	神戸町柳瀬	溢水	農地浸水	
杭瀬川・東川・奥川	池田町市橋、神戸町西保ほか	越水	家屋浸水、農地浸水	

○浸水以外の被害状況

- ・木曾川水系小畑川左岸 養老郡養老町飯田地内 養北保育園南付近 人道橋下の護岸崩壊 L=20m
- ・木曾川水系相川右岸 垂井町表佐地内 高田橋下流右岸 堤防から漏水 N=3箇所
- ・木曾川水系梅谷川右岸 垂井町府中地内 極楽橋下流右岸 護岸吸出し L=約3m

第6 主な農業被害

○農作物被害

・大垣市	水稻冠水	31.6 ha
	大豆冠水	12.8 ha
・垂井町	水稻冠水	27.7 ha
	大豆冠水	25.6 ha
	キャベツ冠水	0.9 ha
・神戸町	小松菜冠水	2.0 ha
	小ねぎ冠水	1.0 ha
	水稻冠水	1.0 ha
・大野町	水稻冠水	0.8 ha
	大豆冠水	0.9 ha
・池田町	水稻冠水	0.3 ha
	大豆冠水	12.6 ha
	そば冠水	0.5 ha
	野菜冠水	1.2 ha
・養老町	水稻冠水	91.7 ha
	大豆冠水	25.9 ha
	キャベツ冠水	0.3 ha

○農業生産施設被害

・池田町	鳥獣害防止柵	3箇所
------	--------	-----

○農地被害

・瑞浪市	田（流出）	1箇所
・池田町	畑（流出）	1箇所
・垂井町	畑（埋没）	2箇所

○農業用施設被害

・大垣市	水路（ゲート損傷）	1箇所
・大垣市	水路（土砂堆積等）	5箇所
・大垣市	頭首工（流木堆積）	2箇所
・大垣市	農道（土砂流入）	1箇所
・大垣市	ため池（流木堆積等）	4箇所
・大垣市	揚水機（導水渠土砂堆積）	2箇所
・垂井町	ため池（土砂流入）	1箇所
・垂井町	水路（土砂流入）	3箇所
・垂井町	道路（埋没等）	2箇所
・養老町	水路（ゲート損傷）	1箇所

第7 主な林業被害

○林道災害

市町村名	箇所数	被害概要
大垣市	3箇所	大垣市青墓地内 路側崩壊 (3箇所 L=44m)
揖斐川町	5箇所	日坂地内 路側崩壊 (1箇所 L=30m) 外津汲地内 路側崩壊 (1箇所 L=15m) 坂内坂本地内 路側崩壊 (2箇所 L=30m) 谷汲徳積地内 路側崩壊 (1箇所 L=20m)

第8 公共交通機関の運休状況

○鉄道

- ・運休等なし

○バス

- ・運休等なし

第9 学校休業の状況

○公立学校

- ・なし

○私立学校

- ・なし

第10 その他

○県有施設の状況

- ・OKBぎふ清流アリーナ 雨漏り

以上