



岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和7年2月5日（水） 岐阜県発表資料			
担 当 課	担 当 係	担 当 者	電 話 番 号
下水道課	流域下水道係	河野	内線 4762 直通 058-272-8674 FAX 058-278-2780

埼玉県八潮市の道路陥没を受けた県管理下水道管路 （管径2 m以上）の詳細点検に着手します

埼玉県八潮市において下水道管路の破損に起因すると思われる道路陥没が発生したことを受けて、1月29日（水）に県が管理する下水道施設^{※1}を緊急点検し、現時点で異状がないことを確認したところです^{※2}。

このたび、更に、県が管理する管径2 m以上の下水道管路（約13 km）内部において詳細点検に着手しますので、お知らせします。

記

1 日時、場所

日 時：令和7年2月8日（土） 14時～

※準備の都合により多少前後する場合があります

※少雨・小雪決行

場 所：長森ポンプ場（岐阜市芋島4丁目6）

《自走式カメラ》



2 点検内容

自走式カメラの映像を用いて管路内部の状況を点検

3 その他

- ・作業の都合上、15時までに取材を終えて頂くようお願いします。
- ・取材の際の駐車位置については、別図を参照願います。
- ・取材を希望される方は、2月7日（金）12時までに担当へご連絡ください。
- ・雨天等により延期する場合は、ご連絡を頂いた方へ2月8日（土）10時までにその旨お知らせします。

※1 県では、木曽川右岸流域下水道事業として、各務原浄化センターにおいて、木曽川及び長良川流域4市6町（岐阜市、美濃加茂市、各務原市、可児市、岐南町、笠松町、坂祝町、川辺町、八百津町、御嵩町）の汚水を広域的に処理しています。

※2 【マンホール内部調査】

- ・全5箇所において異状な土砂の堆積がないことを確認

【道路陥没調査】

- ・国道、県道及び市町道における下水道管路の埋設箇所において、地表面に変状がないことを確認

点検箇所（広域図）



点検箇所（詳細図）

