

3

五徳と油入れを作る

上から7cm、下から3cmの所に印を付けて3セット作る。
 ★計量カップと違って、正確でなくても大丈夫！

①下から3cm（油入れ用）に印をつける



★3cm幅の帯の紙を空き缶に巻き、帯に沿って印を付けると簡単に印が付きます

★コツ
 ギザギザの危ない方を左側に持って切るとなめらかな切り口になります

②上から7cm（五徳用）に印をつける



この線から上が五徳

この部分にハサミを入れて切り始めます

この線から下が油入れ

③切る



④五徳に切り込みを入れる



★切り込みを入れると保管する時に便利

⑤完成（油入れ）

