

当社河間事業場における地下水調査結果について

イビデン株式会社(本社：岐阜県大垣市、代表取締役社長：青木武志)は、河間事業場において、土壌汚染対策法に基づき地下水定期モニタリングを実施しております。このたび、対象箇所の一部で地下水環境基準を上回るヒ素を検出したため、岐阜県西濃県事務所 環境課へ調査結果を報告いたしましたことをご知らせいたします。

- 1) 調査場所: イビデン株式会社 河間事業場 岐阜県大垣市河間町 3-200
- 2) 調査物質: ヒ素及びその化合物
- 3) 調査結果:

測定結果最大値	地下水基準	超過井戸数/調査井戸数
0.012mg/L (1.2倍) [※]	0.01mg/L 以下	1/5

※ ()内は地下水基準に対する倍率を示す。

本土地は、1939年の開設以来、法令に基づき適切な管理・使用がなされており、汚染物質の漏洩事故や飛散等が無いことを確認しております。

地域住民の皆様への影響が発生しないことを最優先とし、今後も、地下水のモニタリングを継続して実施するとともに、関係法令を遵守しつつ、関係各所の指導をいただきながら、適切に対処してまいります。

【本件に関するお問合せ先】

経営企画部 広報・ESGグループ

担当:水谷

電話番号 0584-81-2591