



大垣市政・経済記者クラブ同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和6年3月15日（金）岐阜県発表資料			
所 属	担 当 課	担 当 者	電話番号
西濃県事務所	環境課	課長 堀 弘明	代表 0584-73-1111(内線 221) FAX 0584-74-9428

おおい 大垣市大井地内の水路における白濁事故について

大垣市大井地内の水路において、白濁事故が発生しましたので、お知らせします。

1 端緒

本日（3月15日）16時頃、原因者より西濃県事務所に事故の通報があり、直ちに現地調査を実施しました。

2 原因者

所在地 大垣市大井4丁目53番地
施設名 東海サーモ株式会社
業 種 繊維工業

3 流出物の種類及び流出量

種 類 水溶性接着剤を含む工場排水
流出量 不明

4 事故の原因等

- 原因施設の工場排水用配管に破損が生じたことにより未処理の工場排水が流出し、場外水路が白濁しました。

5 事故の状況

- 本日16時30分時点で、原因施設の排水口直下の水路で簡易水質検査を行ったところ、pHがアルカリ性を示しました。なお、そこから下流約200mの地点では、pHに異常はありませんでした。
- 未処理の工場排水の新たな流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

6 対応

- 原因者が場外への流出防止対策を講じ、流出した工場排水の回収を行っています。
- 原因者に対し、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- 引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。