

岐阜県 内ヶ谷ダム 工事進捗状況(令和元年9月末現在)

ダムサイト状況

工事用道路状況

① ダムサイト状況(遠景:下流上空より望む)



③ ダムサイト左岸状況(右岸上空より望む)





④ ダムサイト右岸状況(左岸上空より望む)



⑤ 下流工事用道路状況



② ダムサイト状況(近景:下流より望む)



土捨場状況

その他

⑥ 土捨場状況(上空より望む)



⑦ 亀尾島川橋の状況



平成30年7月豪雨で被災した
亀尾島川橋右岸の護岸復旧工事が完成しました。

