

令和2年7月豪雨による被害概要等

【8月14日（金）15時00分現在（第42報）】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

(注)下線は第41報以降の修正箇所です。

<県の体制>

7月6日（月）	2時15分	警戒第二体制設置
	18時00分	災害対策本部（第一非常体制）設置
	19時30分	第1回災害対策本部員会議開催
7月7日（火）	7時30分	災害対策本部（第二非常体制）設置
	16時00分	第2回災害対策本部員会議開催
7月8日（水）	9時00分	第3回災害対策本部員会議開催
	17時00分	第4回災害対策本部員会議開催
7月10日（金）	15時30分	第5回災害対策本部員会議開催
7月28日（火）	18時00分	第6回災害対策本部員会議開催

<県緊急対策チームの設置>

7月6日（月）	18時00分	指揮総括チーム設置
		災害情報集約チーム設置
7月8日（水）	10時00分	渉外チーム設置
	18時30分	へり統制チーム設置
		避難所支援チーム設置
		食料物資チーム設置
7月13日（月）	8時30分	職員派遣チーム設置

<市町村の体制>

災害対策本部	なし
災害警戒本部等	土岐市

<気象警報>

・なし

## 第1 避難情報

- 警戒レベル4 避難指示（緊急） なし
- 警戒レベル4 避難勧告 1市（3世帯10人）

### <避難情報の状況（現在値）>

	避難準備・高齢者等 避難開始		避難勧告		避難指示(緊急)		避難者数
	世帯数	人数	世帯数	人数	世帯数	人数	人数
土岐市			3	10			8
合計			3	10			8

○自主避難者数 高山市2世帯11人

## 第2 被害状況

### <人的被害>

- 重傷 1名 （関市70代男性 長良川左岸で、大雨による地盤軟弱化に起因する倒木に挟まれ負傷）
- 軽傷 1名 （岐阜市）

### <物的被害>

#### ○住家被害

- 全壊 6棟 （高山市2、下呂市4）
- 半壊 37棟 （八百津町1、高山市13、下呂市23）
- 一部損壊 66棟 （岐阜市1、八百津町55、瑞浪市2、土岐市1、高山市4、下呂市3）
- 床上浸水 30棟 （岐阜市2、白川町9、瑞浪市1、高山市5、下呂市13）
- 床下浸水 298棟 （岐阜市2、各務原市24、美濃市2、美濃加茂市2、坂祝町4、八百津町1、白川町16、御嵩町1、多治見市2、中津川市14、恵那市19、高山市54、下呂市157）

## 第2 被害状況

### ○農業被害

#### 1. 農作物被害

岐阜市他7市2町 えだまめの冠水 他 約1,461a

#### 2. 農業生産施設被害

高山市他4市1町 ほうれん草ハウスの倒壊 他 132棟

#### 3. 農地被害

高山市他8市2町 田畑の埋没・法面崩壊 307箇所

#### 4. 農業用施設被害

高山市他7市3町 水路の埋没・崩壊 他 263箇所

#### 5. その他

郡上市 飼育水停止による養殖魚の死亡 70kg

農業用機械（コンバイン）の全壊 1台

七宗町 鳥獣害防止柵の破損 189m

八百津町 鳥獣害防止柵の破損 30m

中津川市 鳥獣害防止柵の破損 12m

恵那市 堆肥舎基盤法面の崩壊 1箇所

鳥獣害防止柵の破損 25m

高山市 飼育水停止による養殖魚の死亡 13万尾（1t）

漁具倉庫の床上浸水 2棟

養殖池の土砂堆積 1箇所

飼料作物（ロールベール）の冠水 30t

養鶏場等の埋没・法面崩壊 他 6箇所

鳥獣害防止柵の破損 632m

下呂市 市営牧場場内管理道路の舗装崩壊 1箇所

鳥獣害防止柵の破損 823m

養殖場の水路基礎部の流出 1箇所

高山市・下呂市 養殖池の壁崩壊による養殖魚の死亡 約160万尾

養殖池の壁崩壊等 1箇所

○林業被害

	市町村数	箇所数 (林道は路線数)
山地被害	9	44
林道被害	12	202
林産施設被害	2	3
苗畑施設被害	1	1
造林地被害	2	2
合計	26	252

### 第3 道路の災害規制、雨量規制状況

#### 【7/6～7/22の間】

○災害規制状況（全面通行止め）

直轄管理国道	1路線	1箇所
県管理道合計	8路線	8箇所
・県管理国道	1路線	1箇所
・県道	7路線	7箇所

○雨量規制状況（全面通行止め）

なし

○その他規制状況（土砂流出の恐れ等）

県管理道合計	4路線	4箇所
・県管理国道	2路線	2箇所
・県道	2路線	2箇所

#### 【7/25～】

○災害規制状況（全面通行止め）

なし

○雨量規制状況（全面通行止め）

なし

○その他規制状況（土砂流出の恐れ等）

県管理道合計	1路線	1箇所
・県管理国道	0路線	0箇所
・県道	1路線	1箇所

#### 第4 土砂災害、河川水位等状況

##### ○土砂災害等

場所	被害状況	人的被害	復旧
奥田洞谷（おくだぼらたに） （郡上市大和町島）	斜面崩壊	なし	確認中
西洞（にしぼら） （高山市朝日町西洞）	土石流	なし	確認中
高天原谷（たかまがはらだに） （下呂市小坂町）	土砂流出	なし	確認中
大ヶ洞川（おおがほらがわ） （下呂市萩原町大ヶ洞）	土石流	なし	確認中
萩原（おぎわら） （瑞浪市釜戸町）	がけ崩れ	なし	確認中

##### ○河川状況

基準水位超過河川なし

##### ○浸水被害状況

河川名	箇所	状況	一般被害	その他
長良川	美濃市立花	溢水	被害なし	道路冠水 （県道御手洗立花線）
加茂川	美濃加茂市草笛町	溢水	農地浸水 家屋浸水なし	
白川	白川町河岐	溢水	床上浸水 12棟 床下浸水 18棟	
大八賀川	高山市三福寺町	溢水	床下浸水 1棟	
無数河川	高山市久々野町無数河	溢水	床上浸水 3棟 床下浸水 1棟	
飛驒川	白川町河岐	溢水	床上浸水 1棟 床下浸水 2棟	
	高山市久々野町渚	溢水	床上浸水 4棟	
	下呂市萩原町中呂 （左岸）付近	溢水	床上浸水 2棟 床下浸水 3棟	
菅田川	下呂市金山町菅田桐洞	溢水	農地浸水 家屋浸水無し	

##### ○河川管理施設の被害状況

河川名	箇所	状況
生井川	高山市岩滝町	護岸の被災

大八賀川	高山市漆垣内町	護岸の被災
飛驒川	下呂市小坂	河岸が崩壊
小八賀川	高山市丹生川町	護岸の被災
大八賀川	高山市三福寺町	護岸の被災

## 第5 公共交通機関の状況

<運行状況>

- ・ J R 高山線 平常運転
- ・ 濃飛バス 高山地域 一部運休
  - ・ 道の駅なぎさ（臨時バス停）～門坂間運休
- 下呂地域 一部運休（道の駅なぎさ（臨時バス停）～門坂間）

## 第6 学校休業等の状況

○公立学校の状況

- ・ 被害なし
- ・ 臨時休業なし

○私立学校の状況

- ・ 被害なし
- ・ 臨時休業なし

## 第7 その他

<停電>

- ・ なし

<断水>

- ・ なし

<孤立の状況>

- ・ なし

<通信状況>

- ・ なし

<県営都市公園の状況>

花フェスタ記念公園、ぎふ清流里山公園、岐阜県百年公園、養老公園、各務原公園、世界淡水魚園 → 全6園 通常開園

<自然公園施設の状況>

- ・7/8 乗鞍鶴ヶ池園地お花畑木道（国管理） 落石により 10m 破損
- ・7/13～ 恵那峡県立自然公園内の駐車場等（市管理）法面崩壊 3箇所  
→土砂は撤去し、応急措置としてブルーシートと土嚢を配置

<県有施設の状況>

- ・7/16 南飛騨健康増進センター散策道（県管理） 土砂流入 2箇所

<県の天然記念物破損>

- ・瑞浪市大湫町の県指定天然記念物「大湫神明神社の大スギ」が倒木  
（人的被害なし）  
→撤去済み

以 上