

令和2年7月豪雨による被害概要等

【7月31日（金）15時00分現在（第37報）】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

(注)下線は第36報以降の修正箇所です。

<県の体制>

7月6日（月）	2時15分	警戒第二体制設置
	18時00分	災害対策本部（第一非常体制）設置
	19時30分	第1回災害対策本部員会議開催
7月7日（火）	7時30分	災害対策本部（第二非常体制）設置
	16時00分	第2回災害対策本部員会議開催
7月8日（水）	9時00分	第3回災害対策本部員会議開催
	17時00分	第4回災害対策本部員会議開催
7月10日（金）	15時30分	第5回災害対策本部員会議開催
7月28日（火）	18時00分	第6回災害対策本部員会議開催

<県緊急対策チームの設置>

7月6日（月）	18時00分	指揮総括チーム設置
		災害情報集約チーム設置
7月8日（水）	10時00分	渉外チーム設置
	18時30分	へり統制チーム設置
		避難所支援チーム設置
		食料物資チーム設置
7月13日（月）	8時30分	職員派遣チーム設置

<市町村の体制>

災害対策本部	高山市、下呂市
災害警戒本部等	郡上市、土岐市

<気象警報>

・なし

## 第1 避難情報

- 警戒レベル4 避難指示（緊急） 1市（12世帯 39人）
- 警戒レベル4 避難勧告 1市（3世帯10人）

### <避難情報の状況（現在値）>

	避難準備・高齢者等 避難開始		避難勧告		避難指示(緊急)		避難者数
	世帯数	人数	世帯数	人数	世帯数	人数	人数
郡上市					12	39	39
土岐市			※ 3	10			8
合計			3	10	12	39	47

○自主避難者数 郡上市1世帯2人、高山市2世帯11人

※ 土岐市泉が丘町において地滑りの兆候が確認されたため、3世帯10人に避難勧告を発令し、集会所や親戚宅等へ避難。

7月15日に伸縮計を設置し、24時間監視中。避難者については、今後の対応を検討中。

## 第2 被害状況

### <人的被害>

軽傷 1名（岐阜市）

### <物的被害>

#### ○住家被害

全壊 4棟（下呂市4）  
半壊 30棟（八百津町1、高山市6、下呂市23）  
一部損壊 67棟（八百津町55、瑞浪市2、土岐市1、高山市6、下呂市3）  
床上浸水 39棟（岐阜市1、白川町10、高山市15、下呂市13）  
床下浸水 295棟（岐阜市3、各務原市24、美濃市2、美濃加茂市2、坂祝町4、八百津町1、白川町15、御嵩町1、多治見市2、中津川市14、恵那市19、高山市51、下呂市157）

## 第2 被害状況

### ○農業被害

#### 1. 農作物被害

岐阜市他 7市2町 えだまめの冠水 他 約 1, 251a

#### 2. 農業生産施設被害

高山市他 4市1町 ほうれん草ハウスの倒壊 他 133棟

#### 3. 農地被害

高山市他 8市2町 田畑の埋没・法面崩壊 282箇所

#### 4. 農業用施設被害

高山市他 7市3町 水路の埋没・崩壊 他 239箇所

#### 5. その他

郡上市 飼育水停止による養殖魚の死亡 70kg

七宗町 鳥獣害防止柵の破損 189m

八百津町 鳥獣害防止柵の破損 30m

中津川市 鳥獣害防止柵の破損 12m

恵那市 堆肥舎基盤法面の崩壊 1箇所

鳥獣害防止柵の破損 25m

高山市 飼育水停止による養殖魚の死亡 13万尾 (1t)

飼料作物 (ロールベール) の冠水 20t

飼料作物 (牧草) の埋没 1000m<sup>2</sup>

牧草等の埋没・法面崩壊 他 5箇所

鳥獣害防止柵の破損 532m

下呂市 市営牧場場内管理道路の舗装崩壊 1箇所

鳥獣害防止柵の破損 698m

養殖場の水路基礎部の流出 1箇所

高山市・下呂市 養殖池の壁崩壊による養殖魚の死亡 約 160万尾

養殖池の壁崩壊等 1箇所

○林業被害

	市町村数	箇所数 (林道は路線数)
山地被害	9	44
林道被害	12	202
林産施設被害	2	2
苗畑施設被害	1	1
造林地被害	2	2
合計	26	251

第3 道路の災害規制、雨量規制状況

【7/6～7/22の間】

○災害規制状況（全面通行止め）

直轄管理国道	1路線	1箇所
県管理道合計	9路線	9箇所
・県管理国道	1路線	1箇所
・県道	8路線	8箇所

○雨量規制状況（全面通行止め）

なし

○その他規制状況（土砂流出の恐れ等）

県管理道合計	9路線	9箇所
・県管理国道	3路線	3箇所
・県道	6路線	6箇所

【7/25～】

○災害規制状況（全面通行止め）

なし

○雨量規制状況（全面通行止め）

なし

○その他規制状況（土砂流出の恐れ等）

県管理道合計	1路線	1箇所
・県管理国道	0路線	0箇所
・県道	1路線	1箇所

#### 第4 土砂災害、河川水位等状況

##### ○土砂災害等

場所	被害状況	人的被害	復旧
奥田洞谷（おくだぼらたに） （郡上市大和町島）	斜面崩壊	なし	確認中
西洞（にしぼら） （高山市朝日町西洞）	土石流	なし	確認中
高天原谷（たかまがはらだに） （下呂市小坂町）	土砂流出	なし	確認中
大ヶ洞川（おおがほらがわ） （下呂市萩原町大ヶ洞）	土石流	なし	確認中
萩原（おぎわら） （瑞浪市釜戸町）	がけ崩れ	なし	確認中

##### ○河川状況

基準水位超過河川なし

##### ○浸水被害状況

河川名	箇所	状況	一般被害	その他
長良川	美濃市立花	溢水	被害なし	道路冠水 （県道御手洗立花線）
加茂川	美濃加茂市草笛町	溢水	農地浸水 家屋浸水なし	
白川	白川町河岐	溢水	床上浸水 12 棟 床下浸水 14 棟	
大八賀川	高山市三福寺町	溢水	床下浸水 1 棟	
無数河川	高山市久々野町無数河	溢水	床上浸水 3 棟 床下浸水 1 棟	
飛驒川	白川町河岐	溢水	床上浸水 1 棟 床下浸水 1 棟	
	高山市久々野町渚	溢水	床上浸水 4 棟	
	下呂市萩原町中呂 （左岸）付近	溢水	床上浸水 2 棟 床下浸水 3 棟	
菅田川	下呂市金山町菅田桐洞	溢水	農地浸水 家屋浸水無し	

##### ○河川管理施設の被害状況

河川名	箇所	状況
生井川	高山市岩滝町	護岸の被災

大八賀川	高山市漆垣内町	護岸の被災
飛驒川	下呂市小坂	河岸が崩壊
小八賀川	高山市丹生川町	護岸の被災
大八賀川	高山市三福寺町	護岸の被災

## 第5 公共交通機関の状況

<運行状況>

- ・ J R 高山線 平常運転
- ・ 濃飛バス 高山地域 一部運休
  - ・ 日面～新穂高ロープウェイ間 一部運休
  - ・ 道の駅なぎさ（臨時バス停）～門坂間運休
- 下呂地域 一部運休（道の駅なぎさ（臨時バス停）～門坂間）

## 第6 学校休業等の状況

○公立学校の状況

- ・ 被害なし
- ・ 令和2年7月豪雨による臨時休業なし

○私立学校の状況

- ・ 被害なし
- ・ 令和2年7月豪雨による臨時休業なし

## 第7 その他

<停電>

- ・ なし

<断水>

- ・ なし

<孤立の状況>

- ・ なし

<通信状況>

- ・ なし

<県営都市公園の状況>

花フェスタ記念公園、ぎふ清流里山公園、岐阜県百年公園、養老公園、各務原公園、世界淡水魚園 → 全6園 通常開園

<自然公園施設の状況>

- ・7/8 乗鞍鶴ヶ池園地お花畑木道（国管理） 落石により 10m 破損
- ・7/13～ 恵那峡県立自然公園内の駐車場等（市管理）法面崩壊 3箇所  
→土砂は撤去し、応急措置としてブルーシートと土嚢を配置

<県有施設の状況>

- ・7/16 南飛騨健康増進センター散策道（県管理） 土砂流入 2箇所

<県の天然記念物破損>

- ・瑞浪市大湫町の県指定天然記念物「大湫神明神社の大スギ」が倒木  
（人的被害なし）  
→撤去済み

以 上