

令和2年7月豪雨による被害概要等

【7月30日(木) 15時00分現在(第36報)】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

(注)下線は第35報以降の修正箇所です。

<県の体制>

7月6日(月)	2時15分	警戒第二体制設置
	18時00分	災害対策本部(第一非常体制)設置
	19時30分	第1回災害対策本部員会議開催
7月7日(火)	7時30分	災害対策本部(第二非常体制)設置
	16時00分	第2回災害対策本部員会議開催
7月8日(水)	9時00分	第3回災害対策本部員会議開催
	17時00分	第4回災害対策本部員会議開催
7月10日(金)	15時30分	第5回災害対策本部員会議開催
7月28日(火)	18時00分	第6回災害対策本部員会議開催

<県緊急対策チームの設置>

7月6日(月)	18時00分	指揮総括チーム設置
		災害情報集約チーム設置
7月8日(水)	10時00分	渉外チーム設置
	18時30分	へり統制チーム設置
		避難所支援チーム設置
		食料物資チーム設置
7月13日(月)	8時30分	職員派遣チーム設置

<市町村の体制>

災害対策本部	高山市、下呂市
災害警戒本部等	郡上市、土岐市

<気象警報>

・なし

第1 避難情報

- 警戒レベル4 避難指示（緊急） 1市（12世帯 39人）
- 警戒レベル4 避難勧告 1市（3世帯10人）

<避難情報の状況（現在値）>

	避難準備・高齢者等 避難開始		避難勧告		避難指示(緊急)		避難者数
	世帯数	人数	世帯数	人数	世帯数	人数	人数
郡上市					12	39	39
土岐市			※ 3	10			8
合計			3	10	12	39	47

○自主避難者数 郡上市1世帯2人、高山市2世帯11人

※ 土岐市泉が丘町において地滑りの兆候が確認されたため、3世帯10人に避難勧告を発令し、集会所や親戚宅等へ避難。

7月15日に伸縮計を設置し、24時間監視中。避難者については、今後の対応を検討中。

第2 被害状況

<人的被害>

軽傷 1名（岐阜市）

<物的被害>

○住家被害

全壊 4棟（下呂市4）
 半壊 30棟（八百津町1、高山市6、下呂市23）
 一部損壊 67棟（八百津町55、瑞浪市2、土岐市1、高山市6、下呂市3）
 床上浸水 39棟（岐阜市1、白川町10、高山市15、下呂市13）
 床下浸水 295棟（岐阜市3、各務原市24、美濃市2、美濃加茂市2、坂祝町4、八百津町1、白川町15、御嵩町1、多治見市2、中津川市14、恵那市19、高山市51、下呂市157）

第2 被害状況

○農業被害

1. 農作物被害

岐阜市他 7市2町 えだまめの冠水 他 約1,251a

2. 農業生産施設被害

高山市他 4市1町 ほうれん草ハウスの倒壊 他 130棟

3. 農地被害

高山市他 8市2町 田畑の埋没・法面崩壊 282箇所

4. 農業用施設被害

高山市他 7市3町 水路の埋没・崩壊 他 239箇所

5. その他

郡上市	飼育水停止による養殖魚の死亡	70kg
八百津町	鳥獣害防止柵の破損	30m
中津川市	鳥獣害防止柵の破損	12m
恵那市	堆肥舎基盤法面の崩壊	1箇所
	鳥獣害防止柵の破損	25m
高山市	飼育水停止による養殖魚の死亡	13万尾(1t)
	飼料作物(ロールベール)の冠水	20t
	飼料作物(牧草)の埋没	1000m ²
	牧草等の埋没・法面崩壊 他	5箇所
	鳥獣害防止柵の破損	<u>532m</u>
下呂市	市営牧場場内管理道路の舗装崩壊	1箇所
	鳥獣害防止柵の破損	698m
	養殖場の水路基礎部の流出	1箇所
高山市・下呂市	養殖池の壁崩壊による養殖魚の死亡	約160万尾
	養殖池の壁崩壊等	1箇所

○林業被害

	市町村数	箇所数 (林道は路線数)
山地被害	9	43
林道被害	12	202
林産施設被害	2	2
苗畑施設被害	1	1
造林地被害	1	1
合計	25	249

第3 道路の災害規制、雨量規制状況

【7/6～7/22の間】

○災害規制状況（全面通行止め）

直轄管理国道	1路線	1箇所
県管理道合計	9路線	9箇所
・県管理国道	1路線	1箇所
・県道	8路線	8箇所

○雨量規制状況（全面通行止め）

なし

○その他規制状況（土砂流出の恐れ等）

県管理道合計	9路線	<u>9箇所</u>
・県管理国道	3路線	<u>3箇所</u>
・県道	6路線	6箇所

【7/25～】

○災害規制状況（全面通行止め）

なし

○雨量規制状況（全面通行止め）

なし

○その他規制状況（土砂流出の恐れ等）

県管理道合計	<u>1路線</u>	<u>1箇所</u>
・県管理国道	0路線	0箇所
・県道	<u>1路線</u>	<u>1箇所</u>

第4 土砂災害、河川水位等状況

○土砂災害等

場所	被害状況	人的被害	復旧
奥田洞谷（おくだぼらたに） （郡上市大和町島）	斜面崩壊	なし	確認中
西洞（にしぼら） （高山市朝日町西洞）	土石流	なし	確認中
高天原谷（たかまがはらだに） （下呂市小坂町）	土砂流出	なし	確認中
大ヶ洞川（おおがほらがわ） （下呂市萩原町大ヶ洞）	土石流	なし	確認中
萩原（おぎわら） （瑞浪市釜戸町）	がけ崩れ	なし	確認中

○河川状況

基準水位超過河川なし

○浸水被害状況

河川名	箇所	状況	一般被害	その他
長良川	美濃市立花	溢水	被害なし	道路冠水 （県道御手洗立花線）
加茂川	美濃加茂市草笛町	溢水	農地浸水 家屋浸水なし	
白川	白川町河岐	溢水	床上浸水 12 棟 床下浸水 14 棟	
大八賀川	高山市三福寺町	溢水	床下浸水 1 棟	
無数河川	高山市久々野町無数河	溢水	床上浸水 3 棟 床下浸水 1 棟	
飛驒川	白川町河岐	溢水	床上浸水 1 棟 床下浸水 1 棟	
	高山市久々野町渚	溢水	床上浸水 4 棟	
	下呂市萩原町中呂 （左岸）付近	溢水	床上浸水 2 棟 床下浸水 3 棟	
菅田川	下呂市金山町菅田桐洞	溢水	農地浸水 家屋浸水無し	

○河川管理施設の被害状況

河川名	箇所	状況
生井川	高山市岩滝町	護岸の被災

大八賀川	高山市漆垣内町	護岸の被災
飛驒川	下呂市小坂	河岸が崩壊
小八賀川	高山市丹生川町	護岸の被災
大八賀川	高山市三福寺町	護岸の被災

第5 公共交通機関の状況

<運行状況>

- ・ J R 高山線 平常運転
- ・ 濃飛バス 高山地域 一部運休
 - ・ 日面～新穂高ロープウェイ間 一部運休
 - ・ 道の駅なぎさ（臨時バス停）～門坂間運休
- 下呂地域 一部運休（道の駅なぎさ（臨時バス停）～門坂間）

第6 学校休業等の状況

○公立学校の状況

- ・ 被害なし
- ・ 令和2年7月豪雨による臨時休業なし

○私立学校の状況

- ・ 被害なし
- ・ 令和2年7月豪雨による臨時休業なし

第7 その他

<停電>

停電戸数	主な停電地域		停電戸数	状 況
0戸	高山市	上宝町鼠餅、丹生川町折敷地の一部	0戸	7月29日 16時45分復旧
	下呂市	門和佐の一部	0戸	7月29日 15時52分復旧

<断水>

- ・ なし

<孤立の状況>

- ・ なし

<通信状況>

- ・ なし

< 県営都市公園の状況 >

花フェスタ記念公園、ぎふ清流里山公園、岐阜県百年公園、養老公園、各務原公園、世界淡水魚園 → 全6園 通常開園

< 自然公園施設の状況 >

- ・ 7/8 乗鞍鶴ヶ池園地お花畑木道（国管理） 落石により 10m 破損
- ・ 7/13～ 恵那峡県立自然公園内の駐車場等（市管理）法面崩壊 3箇所
→土砂は撤去し、応急措置としてブルーシートと土嚢を配置

< 県有施設の状況 >

- ・ 7/16 南飛騨健康増進センター散策道（県管理） 土砂流入 2箇所

< 県の天然記念物破損 >

- ・ 瑞浪市大湫町の県指定天然記念物「大湫神明神社の大スギ」が倒木
（人的被害なし）
→撤去済み

以 上