

令和2年7月豪雨による被害概要等

【7月20日（月）15時00分現在（第26報）】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

(注)下線は第25報以降の修正箇所です。

<県の体制>

7月6日（月）	2時15分	警戒第二体制設置
	18時00分	災害対策本部（第一非常体制）設置
	19時30分	第1回災害対策本部員会議開催
7月7日（火）	7時30分	災害対策本部（第二非常体制）設置
	16時00分	第2回災害対策本部員会議開催
7月8日（水）	9時00分	第3回災害対策本部員会議開催
	17時00分	第4回災害対策本部員会議開催
7月10日（金）	15時30分	第5回災害対策本部員会議開催

<県緊急対策チームの設置>

7月6日（月）	18時00分	指揮総括チーム設置
		災害情報集約チーム設置
7月8日（水）	10時00分	渉外チーム設置
	18時30分	へり統制チーム設置
		避難所支援チーム設置
		食料物資チーム設置
7月13日（月）	8時30分	職員派遣チーム設置

<市町村の体制>

災害対策本部	恵那市、高山市、下呂市
災害警戒本部等	郡上市、土岐市

<気象警報>

大雨警報(土砂)	なし
【警戒レベル3相当】	

第1 避難情報

- 警戒レベル4 避難指示（緊急） 2市（17世帯 63人）
- 警戒レベル4 避難勧告 1市（3世帯 10人）

<避難情報の状況（現在値）>

	避難準備・高齢者等 避難開始		避難勧告		避難指示(緊急)		避難者数
	世帯数	人数	世帯数	人数	世帯数	人数	人数
郡上市					7	31	31
土岐市			※1 3	10			10
恵那市					※2 10	32	32
合計			3	10	17	63	73

○自主避難者数 郡上市1世帯2人、高山市1世帯2人

※1 土岐市泉が丘町において地滑りの兆候が確認されたため、3世帯10人に避難勧告を発令し、全員が集会所や親戚宅等へ避難。

7月15日に伸縮計を設置し、24時間監視中。避難者については、今後の対応を検討中。

※2 恵那市長島町において市道法面が崩壊したため、10世帯32人に避難指示を発令し、全員が親戚宅等へ避難。

7月16日以降、土砂崩れ場所において、伸縮計を3か所設置し、監視中。

第2 被害状況

<人的被害>

軽傷 1名（岐阜市）

<物的被害>

○住家被害

半壊 14棟（八百津町1、高山市6、下呂市7）

一部損壊 64棟（八百津町55、瑞浪市2、土岐市1、高山市6）

床上浸水 76棟（岐阜市1、白川町13、高山市15、下呂市47）

床下浸水 298棟（岐阜市3、各務原市24、美濃市2、美濃加茂市2、坂祝町4、八百津町1、白川町19、御嵩町1、多治見市2、恵那市19、高山市51、下呂市170）

○農業被害

○農業被害

1. 農作物被害

岐阜市他7市2町 えだまめの冠水 他 約1,344a

2. 農業生産施設被害

高山市他 4 市 1 町 ほうれん草ハウスの倒壊・冠水 他 1 0 2 棟

3. 農地被害

高山市他 8 市 2 町 田畑の埋没・法面崩壊 1 9 7 箇所

4. 農業用施設被害

高山市他 7 市 3 町 水路の埋没・崩壊 他 1 4 7 箇所

5. その他

郡上市	飼育水停止による養殖魚の死亡	7 0 k g
八百津町	鳥獣害防止柵の破損	3 0 m
恵那市	堆肥舎基盤法面の崩壊	1 箇所
	鳥獣害防止柵の破損	<u>2 5 m</u>
高山市	飼育水停止による養殖魚の死亡	1 3 万尾 (1 t)
	飼料作物 (ロールベール) の冠水	2 0 t
下呂市	市営牧場場内管理道路の舗装崩壊	1 箇所
	鳥獣害防止柵の破損	6 9 8 m
<u>高山市・下呂市</u>	<u>養殖池の壁崩壊による養殖魚の死亡</u>	<u>約 1 6 0 万尾</u>
	<u>養殖池の壁崩壊等</u>	<u>1 箇所</u>

○林業被害

	市町村数	箇所数 (林道は路線数)
山地被害	9	39
林道被害	11	180
林産施設被害	2	2
合計	22	221

第 3 道路の災害規制、雨量規制状況

○災害規制状況 (全面通行止め)

直轄管理国道	1 路線	1 箇所
県管理道合計	6 路線	6 箇所
・ 県管理国道	1 路線	1 箇所
・ 県道	5 路線	5 箇所

○雨量規制状況 (全面通行止め)

直轄管理国道	0 路線	0 箇所
県管理道合計	<u>5 路線</u>	<u>5 箇所</u>

- ・ 県管理国道 1 路線 1 箇所
- ・ 県 道 4 路線 4 箇所

○その他規制状況（土砂流出の恐れ等）

- 直轄管理国道 0 路線 0 箇所
- 県管理道合計 1 2 路線 1 4 箇所
- ・ 県管理国道 3 路線 5 箇所
- ・ 県 道 9 路線 9 箇所

第4 土砂災害、河川水位等状況

○土砂災害等

場所	被害状況	人的被害	復旧
奥田洞谷（おくだぼらたに） （郡上市大和町島）	斜面崩壊	なし	確認中
西洞（にしぼら） （高山市朝日町西洞）	土石流	なし	確認中
高天原谷（たかまがはらだに） （下呂市小坂町）	土砂流出	なし	確認中
大ヶ洞川（おおがほらがわ） （下呂市萩原町大ヶ洞）	土石流	なし	確認中
萩原（おぎわら） （瑞浪市釜戸町）	がけ崩れ	なし	確認中

○河川状況

基準水位超過河川なし

○浸水被害状況

河川名	箇所	状況	一般被害	その他
長良川	美濃市立花	溢水	被害なし	道路冠水 （県道御手洗立花線）
加茂川	美濃加茂市草笛町	溢水	農地浸水 家屋浸水なし	
白川	白川町河岐	溢水	床上浸水 12 棟 床下浸水 14 棟	
大八賀川	高山市三福寺町	溢水	床下浸水 1 棟	
無数河川	高山市久々野町無数河	溢水	床上浸水 3 棟 床下浸水 1 棟	
飛驒川	白川町河岐	溢水	床上浸水 1 棟 床下浸水 1 棟	

	高山市久々野町渚	溢水	床上浸水 4棟	
	下呂市萩原町中呂 (左岸) 付近	溢水	床上浸水 2棟 床下浸水 3棟	
菅田川	下呂市金山町菅田桐洞	溢水	農地浸水 家屋浸水無し	

○河川管理施設の被害状況

河川名	箇所	状況
生井川	高山市岩滝町	護岸の被災
大八賀川	高山市漆垣内町	護岸の被災
飛驒川	下呂市小坂	河岸が崩壊
小八賀川	高山市丹生川町	護岸の被災

第5 公共交通機関の状況

<運行状況>

- ・ J R 高山線 飛驒小坂～渚 上下線 運転見合わせ
 - ・ 7月18日から、飛驒萩原～飛驒小坂間、渚～高山駅間は運転再開
 - ・ 同区間で7月16日から実施しているバスによる代替輸送は鉄道の運転再開をもって終了
 - ・ 下呂～飛驒小坂間、渚～高山間は、列車の時刻を変更して運転
- ・ 濃飛バス 高山地域 一部 運休
 - ・ 日面～新穂高ロープウェイ間は一部便運行再開
(7月16日以降、日面～新穂高ロープウェイ間について、高校生のみ朝夕1便ずつ小型車による輸送)
 - ・ 道の駅なぎさ(臨時バス停)～門坂間運休
- 下呂地域 一部 運休 (道の駅なぎさ(臨時バス停)～門坂間)
- 神岡地域 上宝支所前～平湯温泉間→7月20日始発より
平常運行

<物的被害>

路線	箇所数	被害状況	人的被害	復旧
J R 高山線	12	線路擁壁下部の露出、土砂流入、道床流出、電気設備損傷	なし	未 (4箇所復旧済)

第6 学校休業等の状況

○公立学校の状況

- ・被害なし
- ・令和2年7月豪雨による臨時休業なし

○私立学校の状況

- ・被害なし
- ・全学校通常授業実施

第7 その他

<停電>

停電戸数	主な停電地域		停電戸数	状 況
約 90 戸	下呂市	金山町岩瀬 卯野原 乙原 の一部	約 90 戸	停電理由：調査中 設備確認中

<断水>

- ・なし

<孤立の状況>

- ・なし

<通信状況>

- ・なし

<県営都市公園の状況>

花フェスタ記念公園、ぎふ清流里山公園、岐阜県百年公園、養老公園、各務原公園、世界淡水魚園 → 全6園 通常開園

<自然公園施設の状況>

- ・7/8 乗鞍鶴ヶ池園地お花畑木道（国管理） 落石により 10m 破損
- ・7/13～ 恵那峡県立自然公園内の駐車場等（市管理）法面崩壊 3箇所

<県有施設の状況>

- ・7/16 南飛騨健康増進センター散策道（県管理） 土砂流入 2箇所

<県の天然記念物破損>

- ・瑞浪市大湫町の県指定天然記念物「大湫神明神社の大スギ」が倒木（人的被害なし）

以 上