

令和2年7月6日からの大雨による被害概要等

【7月10日（金）8時30分現在（第8報）】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

<県の体制>

7月6日（月）	2時15分	警戒第二体制設置
	18時00分	災害対策本部（第一非常体制）設置
	19時30分	第1回災害対策本部員会議開催
7月7日（火）	7時30分	災害対策本部（第二非常体制）設置
	16時00分	第2回災害対策本部員会議開催
7月8日（水）	9時00分	第3回災害対策本部員会議開催
	17時00分	第4回災害対策本部員会議開催

<県緊急対策チームの設置>

7月6日（月）	18時00分	指揮総括チーム設置
		災害情報集約チーム設置
7月8日（水）	10時00分	渉外チーム設置
	18時30分	へり統制チーム設置
		避難所支援チーム設置
		食料物資チーム設置

<市町村の体制>

災害対策本部	美濃市、中津川市、高山市、下呂市
災害警戒本部等	郡上市

<気象警報>

大雨警報（土砂）	中津川市、郡上市、高山市、下呂市
【警戒レベル3相当】	

第1 避難情報

○警戒レベル4	避難勧告	1市	（10,569世帯 26,652人）
○警戒レベル4	避難指示（緊急）	2市	（5,090世帯 14,532人）

<避難情報の状況（現在値）>

	避難準備・高齢者等 避難開始		避難勧告		避難指示(緊急)		避難所への 避難者数
	世帯数	人数	世帯数	人数	世帯数	人数	人数
郡上市					7	31	31
下呂市			10,569	26,652	5,083	14,501	22
合 計	0	0	10,569	26,652	5,090	14,532	53

※自主避難者数 高山市 12世帯23人、郡上市 1世帯2人

第2 被害状況

<人的被害>

軽傷

1名(岐阜市10代女性 乗用車走行中に路上に浮き上がった貯留槽の蓋に乗り上げ)

<物的被害>

○住家被害

半壊

7棟(高山市2、下呂市4、八百津町1)

一部損壊

62棟(八百津町55、高山市6、土岐市1)

床上浸水

55棟(白川町12、高山市7、下呂市35、岐阜市1)

床下浸水

180棟(美濃市2、美濃加茂市2、坂祝町4、白川町16、御嵩町1、高山市13、下呂市114、岐阜市2、各務原市24、八百津町1、多治見市1)

○農業被害

1. 農作物被害

岐阜市

えだまめ冠水 750a (詳細確認中)

美濃市

ミニトマト冠水 5a (詳細確認中)

美濃加茂市

梨落果 他 13a (詳細確認中)

可児市

加工ネギ冠水 他 8a (詳細確認中)

坂祝町

加工用ネギ苗冠水 - a (詳細確認中)

八百津町

栗の木倒壊 5本 (詳細確認中)

高山市

ほうれん草冠水 15a (詳細確認中)

飛騨市

大豆冠水 20a (詳細確認中)

下呂市

水稻埋没 88a (詳細確認中)

※その他調査中

2. 農業生産施設

美濃市	ミニトマト水耕施設冠水	1棟	(詳細確認中)
八百津町	ビニールハウスの半壊	1棟	(詳細確認中)
高山市	ほうれん草ハウスの冠水	10棟	(詳細確認中)
下呂市	トマトハウスの冠水 他	13棟	(詳細確認中)

※その他調査中

3. 農地被害

恵那市	田の法面崩壊	4箇所	(詳細確認中)
高山市	田畑の法面崩壊	22箇所	(詳細確認中)
飛騨市	田畑の法面崩壊	2箇所	(詳細確認中)
揖斐川町	田畑の埋没・法面崩壊	2箇所	(詳細確認中)
各務原市	田畑の埋没・法面崩壊	2箇所	(詳細確認中)
美濃加茂市	田の法面崩壊	3箇所	(詳細確認中)
白川町	畑の法面崩壊	3箇所	(詳細確認中)
下呂市	田の埋没	4箇所	(詳細確認中)
郡上市	田の法面崩壊	4箇所	(詳細確認中)

※その他調査中

4. 農業用施設被害

高山市	水路・農道	埋没・崩壊	17箇所	(詳細確認中)
	集落排水	管路流出	1箇所	(詳細確認中)
飛騨市	水路	埋没	3箇所	(詳細確認中)
	ため池	法面崩壊	1箇所	(詳細確認中)
各務原市	水路	破損	1箇所	(詳細確認中)
下呂市	水路・農道	埋没・崩壊	7箇所	(詳細確認中)
	集落排水	処理場水没	1箇所	(詳細確認中)
揖斐川町	農道	埋没	1箇所	(詳細確認中)
大野町	水路	法面崩壊	1箇所	(詳細確認中)
瑞浪市	水路	水路	1箇所	(詳細確認中)
七宗町	農道	崩壊	1箇所	(詳細確認中)
	頭首工	破損	1箇所	(詳細確認中)

※その他調査中

5. その他

八百津町	鳥獣害防止柵	30m	(詳細確認中)
------	--------	-----	---------

○林業被害

1 山地被害

市町村名	箇所数	被害面積
関市	1 箇所	中之保地内 土砂流出 (詳細確認中)
下呂市	8 箇所	萩原町宮田地内 土砂流出 (詳細確認中) 馬瀬川上地内 土砂流出 2 箇所 (詳細確認中) 馬瀬名丸地内 土砂流出 (詳細確認中) 小坂町長瀬地内 土砂流出 3 箇所 (詳細確認中) 上呂門洞地内 土砂流出 1 箇所 (詳細確認中)
高山市	3 箇所	岩井町地内 土砂流出 (詳細確認中) 滝町地内 土砂流出 (詳細確認中) 丹生川町久手地内 土砂流出 (詳細確認中)
計	1 2 箇所	

2 林道被害

市町村名	箇所数	被害概要
美濃加茂市	1 路線 1 箇所	林道 上水無瀬線 法面崩壊 (詳細確認中)
白川町	1 路線 1 箇所	林道 尾城山線 盛土崩壊 (詳細確認中)
恵那市	1 路線 1 箇所	林道 金吾里線 路側崩壊 (詳細確認中)
中津川市	1 路線 1 箇所	林道 恵北東線 法面崩壊 (詳細確認中)
下呂市	9 路線 1 0 箇所	林道 ジャコウ線 橋梁流出 (詳細確認中) 林道 クナ洞線 路側崩壊 (詳細確認中) 林道 室島線 法面崩壊 (詳細確認中) 林道 高天ヶ原線 路側崩壊 (詳細確認中) 林道 下呂～萩原線 路側崩壊 (詳細確認中) 林道 島ヶ谷線 路側崩壊 (詳細確認中) 林道 出水洞線 路側崩壊 (詳細確認中) 林道 大畑平線 路側崩壊 (詳細確認中) 林道 樋口洞線 橋梁、路体流出 (詳細確認中)
高山市	2 2 路線 5 3 箇所	林道 駄吉線 崩土堆積 (詳細確認中) 林道 滝線 路側崩壊 (詳細確認中)

		林道 深谷線 路側崩壊、路面洗堀（詳細確認中） 林道 荒神洞線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 山口（高山）線 路側崩壊（詳細確認中） 林道 麻畑線 路側崩壊、路面洗堀（詳細確認中） 林道二之瀬Ⅰ～Ⅲ線 路側崩壊、路面洗堀（詳細確認中） 林道 山口（丹生川）線 路側崩壊、路面洗堀（詳細確認中） 林道 白井線 路側崩壊（詳細確認中） 林道 八本原線 路側崩壊（詳細確認中） 林道 ナベリ谷線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 十二ヶ岳線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 小谷線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 カナギヶ洞～口有道線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 小滝線 路面洗堀、崩土堆積（詳細確認中） 林道 上桑線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 桑名洞線 路側崩壊、路面洗堀（詳細確認中） 林道 甲線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 胡桃島線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 万石線 路面洗堀（詳細確認中） 林道 立岩線 路面洗堀、崩土堆積（詳細確認中） 林道 浅井線 路面洗堀（詳細確認中）
飛騨市	8路線 10箇所	林道 神原～数河線ほか 路側崩壊等（詳細確認中）
計	43路線 77箇所	

3 林産施設被害

市町村名	地区名	被害概要
下呂市	萩原町羽根地内	製材施設1式
高山市	久々野町無数河地内	製材施設1式

第3 道路の災害規制、雨量規制状況

○災害規制状況（全面通行止め）

直轄管理国道 1 路線 1 箇所
 県管理道合計 4 路線 5 箇所
 ・ 県管理国道 1 路線 2 箇所
 ・ 県 道 3 路線 3 箇所

○雨量規制状況（全面通行止め）

直轄管理国道 0 路線 0 箇所
 県管理道合計 19 路線 20 箇所
 ・ 県管理国道 4 路線 5 箇所
 ・ 県 道 15 路線 15 箇所

○その他規制状況（土砂流出の恐れ等）

直轄管理国道 0 路線 0 箇所
 県管理道合計 13 路線 13 箇所
 ・ 県管理国道 4 路線 4 箇所
 ・ 県 道 9 路線 9 箇所

○その他

中部縦貫自動車道（安房峠道路） 通行止め

第4 土砂災害、河川水位等状況

○土砂災害等

場所	被害状況	人的被害	復旧
高天原谷（たかまがはらだに）（下呂市小坂町）	土砂流出	無し	確認中
奥田洞谷（おくだぼらたに）（郡上市大和町島）	斜面崩壊	無し	確認中
出水谷（でみずだに）（下呂市萩原町羽根）	土石流	無し	確認中
西洞（にしぼら）（高山市朝日町西洞）	土石流	無し	確認中

○河川状況

河川の水位に関する発表情報はなし

○浸水被害状況

河川名	箇所	状況	一般被害	その他
長良川	美濃市立花	溢水	被害なし	道路冠水 （県道御手洗立花線）
飛驒川	下呂市萩原町中呂（左	溢水	床上浸水	

	岸) 付近		床下浸水	
	白川町河岐	溢水	床上浸水	
白川	白川町河岐	溢水	床上浸水 床下浸水	
加茂川	美濃加茂市草笛町	溢水	農地浸水 家屋浸水なし	
無数河川	高山市久々野町無数河	溢水	床上浸水 床下浸水	
大八賀川	高山市三福寺町	溢水	床下浸水	

※本表の数値は調査中のもので、今後数値が変わることがあります

○河川管理施設の被害状況

河川名	箇所	状況
大ヶ洞川	下呂市	大ヶ洞ダムへ向かう市道へ土砂が流出 (復旧済)
生井川	高山市岩滝町	護岸の被災
大八賀川	高山市漆垣内町	護岸の被災
飛驒川	下呂市小坂	河岸が崩壊

※本表の数値は調査中のもので、今後数値が変わることがあります

第5 公共交通機関の状況

- ・ J R 高山線 下麻生～猪谷 上下線 運転見合わせ
- ・ J R 中央線 一部列車運休
- ・ 濃飛バス 高山地域 一部運休
(平湯方面、久々野方面、丹生川方面、秋神温泉
方面は通行止めのため折返し運行)
下呂地域 一部運休あり
神岡地域 運休あり (神岡～平湯間)

第6 学校休業の状況

○公立学校

臨時休業

- ・幼稚園 1園（全68園中）
- ・小学校 25校（全365校中）
- ・中学校 13校（全176校中）
- ・高校 4校（全89校中）

○私立学校等

臨時休業

- ・幼稚園 1園（全91園中）
- ・高校 1校（全20校中）

第7 県の支援状況等

・リエゾンの派遣

7/8 高山市、飛騨市、郡上市、中津川市、恵那市へ県支部からリエゾンを派遣（7/10 現在：全て撤収）

・災害廃棄物の収集運搬

7/8 白川町からの協力要請に基づき、仮置場から処理施設までの運搬について、協定締結団体に支援協力を要請

7/9 八百津町からの協力要請に基づき、仮置場から処理施設までの運搬について、協定締結団体に支援協力を要請

・融資相談窓口の開設

7/9 豪雨により影響を受けた中小企業者及び農業者の資金繰り等に関する融資相談窓口の開設

相談時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前8時30分から午後5時15分まで

相談窓口：県庁 商業・金融課、農業経営課

現地機関 各県事務所、各農林事務所

・災害救助法の適用

7/8 災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

適用市町村：高山市、中津川市、恵那市、飛騨市、郡上市、下呂市

第8 その他

<停電>

- ・下呂市小坂町落合の一部 10戸未満
- ・高山市朝日町青屋、朝日町胡桃島、朝日町西洞、朝日町宮之前、奥飛騨温泉郷神坂、奥飛騨温泉郷栃尾、奥飛騨温泉郷中尾、上宝町金木戸、上宝町双六、高根町池ヶ洞、高根町中洞、丹生川町久手の一部 約680戸
- ・飛騨市古川町数河の一部 10戸未満

<断水>

- ・高山市朝日町西洞【最大：121戸】
復旧未定（県道御岳朝日線の復旧次第）
給水袋により応急給水開始
- ・下呂市小坂町門坂【最大：16戸】
復旧未定（国道41号の復旧次第）
給水袋により応急給水開始

<孤立の状況>

- ・なし（詳細別紙）

<通信状況>

- ・ドコモ、au 下呂市、高山市の一部で通信障害発生
- ・ソフトバンク 下呂市、高山市、関市の一部で通信障害発生

<県営都市公園の状況>

- ・花フェスタ記念公園 開園予定
展望デッキエレベータの故障（浸水）→7/8 17:00 復旧済みのり面から土砂流出 →撤去作業済み
- ・ぎふ清流里山公園 開園予定
一部建物内に滞水 → 除去済み、室内消毒完了予定
事務所内電気機器の故障 → 機器内の水抜き作業中
- ・岐阜県百年公園 開園予定
倒木1本 → 撤去済み
水路から土砂流出 → 仮復旧完了
- ・養老公園 開園予定
公園内旅館裏斜面から落石（50cm） → 今後撤去作業予定
- ・各務原公園 開園予定
- ・世界淡水魚園 開園予定

<自然公園施設の状況>

- ・乗鞍鶴ヶ池園地お花畑木道（国管理） 落石により10m破損

○令和2年7月1日の大雨による被害概要等

<郡上市大和町島地内における住民避難>

- ・ 7/1 2:20 【郡上市】 現地の雨量計において時間雨量80ミリを記録
【郡上土木】 所長から市に避難勧告発令に関する助言を実施
- 2:30 【郡上市】 避難勧告を発令
- ・ 7/6 17:30 【郡上市】 7世帯31人全員の避難を再度確認済み
- ・ 7/7 7:25 【郡上土木】 所長から市に避難指示発令に関する助言を実施
- 7:30 【郡上市】 避難指示を発令
- 8:00 【郡上市】 7世帯31人全員の避難を再度確認済み
監視員3名についても避難を確認済み
- ・ 7/8 4:00 【郡上土木】 4時時点の伸縮計の値に異常値を観測
- 9:33 上部地すべりブロック崩落
一部土石流化したが、下流既設えん堤で捕捉し、人家への影響なし
- ・ 7/9 17:00 【郡上市】 1世帯2人自主避難（避難指示地区隣接地区住民）

以 上