

令和3年8月13日からの大雨による被害概要等

【9月3日（金）15時00分現在（第25報）】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

（注）下線は第24報以降の修正箇所です。

<県の体制>

8月13日（金）	15時03分	災害対策本部（第一非常体制）設置 第1回災害対策本部員会議開催
	17時00分	
8月14日（土）	10時30分	災害対策本部（第二非常体制）に移行 第2回災害対策本部員会議開催
	13時30分	
8月16日（月）	14時00分	第3回災害対策本部員会議開催

<市町村の体制>

災害対策本部等	なし
災害警戒本部等	なし

<気象警報>

土砂災害警戒情報	なし
【警戒レベル4相当】	
大雨警報(土砂)	なし
【警戒レベル3相当】	
洪水警報	なし
【警戒レベル3相当】	

<累積雨量>

市町村名	観測局名	累積降水量(mm)
下呂市	萩原	<u>824.5</u>
関市	関市板取	<u>795.5</u>
郡上市	八幡	<u>779.5</u>
高山市	船山	<u>765.5</u>
郡上市	ひるがの	<u>755.0</u>
中津川市	付知	<u>749.5</u>
本巣市	樽見	<u>710.0</u>
下呂市	宮地	<u>664.5</u>
白川町	黒川	<u>656.5</u>
白川村	御母衣	<u>646.0</u>

第1 避難情報

避難指示 なし

【警戒レベル4】

高齢者等避難 なし

【警戒レベル3】

<避難情報の状況（現在値）>

なし

第2 被害状況

<人的被害>

東白川村 軽傷1名（雨漏りの修理中に転落し、腰から右足にかけて打撲）

<物的被害>

○ 住家被害（各務原市、大垣市、郡上市、坂祝町、八百津町、白川町、瑞浪市、中津川市、恵那市、下呂市）

半壊 1棟

一部損壊 37棟

床上浸水 23棟

床下浸水 52棟

第3 道路の災害規制、雨量規制状況

○ 災害規制状況

直轄管理国道 なし

県管理道合計 1路線 1箇所

（県道奈川野麦高根線 高山市高根町 路肩崩壊のため全面通行止め）

- 雨量規制状況
  - 直轄管理国道 なし
  - 県管理道合計 なし
  
- その他規制状況
  - 直轄管理国道 なし
  - 県管理道合計 6路線 7箇所

## 第4 土砂災害等・河川状況

### 1 県の対応等

#### <奥田洞谷(郡上市大和町)>

- ・8/13 15:03【郡上市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過  
15:03【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ助言を実施
- ・8/16 5:39【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ避難指示解除の助言を実施
- ・8/17 17:07【郡上市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過  
17:07【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ助言を実施
- ・8/19 14:14【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ避難指示解除の助言を実施
- ・8/22 4:15【郡上市】現地の雨量計において1時間雨量30ミリを超過  
4:15【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ助言を実施  
16:57【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ避難指示解除の助言

#### <大ヶ洞(下呂市萩原町)>

- ・8/13 18:13【下呂市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過  
18:17【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/16 4:00【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言基準となったことを連絡
- ・8/17 16:20【下呂市】2時間先予測値で大雨警報の判定基準を超過  
16:25【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/19 17:00【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施

#### <久手2(高山市丹生川町)>

- ・8/13 19:55【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施  
※基準超過はしていないが、深夜に基準超過することが想定されたため、早めの避難を行えるように助言を実施
- ・8/16 3:45【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施
- ・8/18 2:00【高山市】2時間先予測値で大雨警報の判定基準を超過  
2:10【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施

11：45【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施  
<高天ヶ原・白土洞(下呂市小坂町)>

- ・8/13 19：53【下呂市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過  
19：57【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/16 3：50【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言基準となったことを連絡
- ・8/17 16：20【下呂市】2時間先予測値で大雨警報の判定基準を超過  
16：25【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/19 17：00【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施

<西洞(高山市朝日町)>

- ・8/14 2：51【高山市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過  
2：55【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/16 6：05【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施
- ・8/17 20：15【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施  
※深夜の基準超過が想定されたため、早めの避難に備え  
助言
- ・8/18 11：45【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施

<寺沢川(中津川市馬籠)>

- ・9/2 5：24【中津川市】現地の雨量計において1時間雨量20ミリを超過  
5：30【中津川市】恵那土木事務所から中津川市へ助言を実施  
15：48【中津川市】恵那土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施

## 2 土砂災害等

○土砂災害等に関する助言の状況

- ・8/13 22：55【多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市】土砂災害警戒  
情報を発表  
22：59【中津川市、恵那市】恵那土木事務所から市へ助言を実施  
23：03【多治見市】多治見土木事務所から市へ助言を実施  
23：07【土岐市】多治見土木事務所から市へ助言を実施  
23：10【瑞浪市】多治見土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/14 8：35【高山市】土砂災害警戒情報を発表  
8：45【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施  
9：15【下呂市】土砂災害警戒情報を発表  
9：17【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施  
9：45【大垣市】土砂災害警戒情報を発表  
9：45【大垣市】大垣土木事務所から市へ助言を実施  
13：20【郡上市】土砂災害警戒情報を発表  
13：21【郡上市】郡上土木事務所から市へ助言を実施

- 13 : 50 【白川町、東白川村】 土砂災害警戒情報を発表
- 13 : 53 【白川町】 可茂土木事務所から町へ助言を実施
- 13 : 55 【東白川村】 可茂土木事務所から村へ助言を実施
- 14 : 50 【八百津町】 土砂災害警戒情報を発表
- 14 : 51 【八百津町】 可茂土木事務所から町へ助言を実施
- 15 : 00 【可児市、美濃加茂市、御嵩町】 土砂災害警戒情報を発表
- 15 : 02 【可児市】 可茂土木事務所から市へ助言を実施
- 15 : 04 【美濃加茂市】 可茂土木事務所から市へ助言を実施
- 15 : 05 【御嵩町】 可茂土木事務所から町へ助言を実施
- 21 : 35 【川辺町】 土砂災害警戒情報を発表
- 21 : 38 【川辺町】 可茂土木事務所から町へ助言を実施
- ・ 8/15 3 : 35 【飛騨市】 土砂災害警戒情報を発表
- 3 : 37 【飛騨市】 古川土木事務所から市へ助言を実施
- ・ 8/18 2 : 20 【下呂市】 土砂災害警戒情報を発表
- 2 : 20 【下呂市】 下呂土木事務所から市へ助言を実施
- 10 : 55 【高山市】 土砂災害警戒情報を発表
- 11 : 00 【高山市】 高山土木事務所から市へ助言を実施

○土砂災害状況

- ・ 8/14 【中津川市】 馬籠（寺沢川）で駐車場に土砂流出（※現地調査済対応検討中）
- 【恵那市】 岩村町の人家裏で崖くずれあり（※ブルーシートで応急対応済）
- ・ 8/18 【郡上市】 八幡町の人家裏で崖くずれあり（※ブルーシートで応急対応済）

3 河川状況

○河川の水位に関する助言の状況

<杭瀬川（大垣市）>

- ・ 8/13 16 : 30 【大垣市】 杭瀬川赤坂大橋観測所で氾濫危険水位に到達
- 16 : 32 【大垣市】 大垣土木事務所長から市へ助言を実施

<土岐川（庄内川）（瑞浪市）>

- ・ 8/13 23 : 20 【瑞浪市】 土岐川釜戸観測所で氾濫危険水位に到達
- 23 : 25 【瑞浪市】 多治見土木事務所副所長から市へ助言を実施

<飛騨川（下呂市）>

- ・ 8/14 11 : 50 【下呂市】 飛騨川上呂観測所で氾濫危険水位に到達
- 11 : 55 【下呂市】 下呂土木事務所副所長から市へ助言を実施

<木曾川（中津川市）>

- ・ 8/14 14 : 30 【中津川市】 木曾川落合観測所で氾濫危険水位に到達
- 14 : 35 【中津川市】 恵那土木事務所長から市へ助言を実施

○浸水被害状況

河川名	箇所	状況	一般被害	その他被害
水門川	大垣市林町付近	溢水	家屋浸水なし	道路冠水（市道） 農地浸水
久保原川	恵那市山岡町	溢水	家屋浸水なし	道路冠水（国道 418 号、国道 363 号）
小里川	恵那市山岡町	溢水	家屋浸水なし	道路冠水（主要地方道瑞浪上矢作線）
加茂川	美濃加茂市草笛町他	溢水	床下浸水 <u>1</u> 棟 （商店1棟）	農地浸水
白川 飛驒川	白川町河岐	溢水	床上浸水 <u>1 2</u> 棟 床下浸水 <u>1 2</u> 棟	道路冠水（町道）
犀川	瑞穂市美江寺・田之上	溢水	家屋浸水なし	道路冠水（主要地方道岐阜巣南大野線、一般県道田之上屋井線、市道） 農地浸水

○浸水以外の被害状況

河川名	箇所	状況
土岐川	瑞浪市土岐町	市道兼用護岸が L=12m、W=3m 程崩落し、市道が通行止め
飛驒川	下呂市萩原町花池	国道兼用護岸が約 100m 崩落し、国道 41 号通行止め
飛驒川	高山市久々野町渚	護岸吸出しにより、市道陥没し、通行止め
富田川	恵那市岩村町飯羽間	恵那市道の橋梁 L=11.3m、W=2.6m が崩落し、通行止め
飛驒川	下呂市小坂町門坂	国道兼用護岸が一部崩落、道路規制なし
飛驒川	高山市久々野町久々野	護岸損壊
飛驒川	高山市朝日町甲	護岸流出

## 第5 公共交通機関の状況

### ○鉄道

路線等	運休区間	状況	備考
JR 東海 中央線	【上下線】 (特急) 名古屋～長野	通常運行	
	(普通列車) 名古屋～南木曾	通常運行	

### ○バス

通常運行

## 第6 主な農業被害

### ○農産物等被害

中津川市他2市1町 トマト埋没 他 71 a  
 中津川市・高山市 養殖魚死亡 約600kg

### ○農業生産施設被害

中津川市他2市 ビニールハウスの破損 他 7棟

### ○農地被害

恵那市他6市2町 田畑の埋没・法面崩壊 他 323箇所

### ○農業用施設被害

恵那市他7市3町 水路の法面崩壊・損壊 他 216箇所

### ○その他

多治見市他1市1町 鳥獣害防止柵の破損 506m

## 第7 主な林業被害

### ○山地被害

市町村名	箇所数	被害概要	
揖斐川町	1箇所	日坂地内	土砂流出
東白川村	1箇所	神土地内	山腹崩壊
中津川市	5箇所	馬籠地内	山腹崩壊、土砂流出
		付知町地内	山腹崩壊、土砂流出
		阿木地内	土砂流出
		坂下町地内	山腹崩壊、土砂流出
		神坂地内	山腹崩壊

恵那市	<u>2</u> 箇所	上矢作町地内 東野地内	土砂流出 土砂流出
高山市	2箇所	高根町池ヶ洞地内 丹生川町駄吉地内	山腹崩壊 土砂流出
計	<u>1 1</u> 箇所		

○林道被害

市町村名	箇所数	被害概要	
美濃市	1路線 1箇所	中美濃線	路側崩壊
郡上市	<u>1 7</u> 路線 <u>4 4</u> 箇所	黒田～亀尾島線	路側崩壊
		相生～落部線	法面崩壊
		落部線	路側崩壊
		大間見線	法面崩壊
		阿多岐線	路面洗堀
		白尾～鷲見線	路側崩壊等
		西洞線	路側崩壊
		岩野～漆線	路側崩壊
		毘沙門～天野線	法面崩壊
		宮原～奥長尾線	法面崩壊
		鎌辺～明山線	法面崩壊等
		<u>白谷～夕谷線</u>	<u>路側崩壊</u>
		<u>大間見3線</u>	<u>法面崩壊</u>
		<u>中美濃線</u>	<u>法面崩壊</u>
		<u>熊切線</u>	<u>路側崩壊等</u>
		<u>苅安～雁曾礼線</u>	<u>路側崩壊</u>
		<u>勝原支線</u>	<u>法面崩壊等</u>
可児市	1路線 1箇所	浅間線	路側崩壊
土岐市	1路線 1箇所	亀ヶ口線	路側崩壊
中津川市	1 5路線 <u>4 1</u> 箇所	不動～丸山線	路面洗堀等
		恵北東線	路体崩壊等
		恵北線	路体崩壊
		三森山線	路側崩壊等
		源根線	路壯崩壊等
		塩沢大薙線	法面崩壊
		矢平線	法面崩壊等
		洞奥線	法面崩壊
		ノタノ沢線	路側崩壊
		上平線	法面崩壊
		猿沢線	法面崩壊
		古宿線	路側崩壊
		大平線	法面崩壊
		馬止線	法面崩壊



		二ツ森線	路側崩壊
恵那市	<u>1 4 路線 1 6 箇所</u>	恵南線 青ナギ～根山線 岩名沢線 三森山線 奈免入線 大滝大沢線 峰山線 落倉線 木屋ヶ入線 恵南1線 恵南2線 大沢谷線 永田線 白井沢線	路体崩壊 路側崩壊 路側崩壊 法面崩壊 法面崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊
下呂市	1 路線 2 箇所	赤沼田線	路側崩壊
高山市	<u>4 2 路線 7 0 箇所</u>	滝線 岩井谷線 苅安線 阿多粕～西洞線 駄吉線 田頃家線 下之谷線 小滝線 胡桃島線 七廻線 三尾河線 横尾線 コバ谷線 八本原線 干谷線 夏厩～大倉線 平頭町屋線 宮谷線 牛丸線 餅谷線 ダナ平線 岩岳線 大西線 無数河線 小坊線 小坊～口有道線	路側崩壊 路側崩壊 法面崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 法面崩壊 法面崩壊 法面崩壊 法面崩壊等 法面崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 法面崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊

		<u>舟山～牛牧線</u> <u>法面崩壊</u> <u>かぎヶ洞～口有道線</u> <u>路側崩壊</u> <u>桑名洞線</u> <u>路側崩壊</u> <u>甲線</u> <u>路側崩壊</u> <u>濁川線</u> <u>路側崩壊</u> <u>猪之鼻線</u> <u>路側崩壊</u> <u>南中ノ谷線</u> <u>路側崩壊</u> <u>道後谷線</u> <u>路側崩壊</u> <u>上ヶ洞～石仏線</u> <u>路側崩壊</u> <u>小打江線</u> <u>路側崩壊</u> <u>カクラ線</u> <u>路側崩壊</u> <u>笠谷線</u> <u>路側崩壊</u> <u>菘谷線</u> <u>法面崩壊</u> <u>大原線</u> <u>路側崩壊</u> <u>尾俣線</u> <u>路側崩壊</u> <u>宮谷～明ヶ谷線</u> <u>路側崩壊</u>
飛騨市	1 路線    1 箇所	宇津江～内ヶ谷線    路肩崩壊
計	9 3 路線 1 7 7 箇所	

○県林木育種事業地被害（県有施設）

下呂市      法面崩壊    1 箇所

## 第 8 学校休業の状況

休校等及び被害情報なし

## 第 9 県の支援状況等

### ・リエゾンの派遣

→8/13 下呂市へ県支部からリエゾンを派遣 → 8/15 9:45 撤収

→8/14 恵那市へ県支部からリエゾンを派遣 → 8/15 16:40 撤収

### ・融資相談窓口の開設

8/19 豪雨により影響を受けた中小企業者及び農業者の資金繰り等に関する融資相談窓口の開設

相談時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前 8 時 3 0 分から午後 5 時 1 5 分まで

相談窓口：中小企業者向け

県庁 商業・金融課、現地機関 各県事務所産業労働係  
 農業者向け

県庁 農業経営課、現地機関 各農林事務所農業振興課

## 第10 県有施設の状況

- ・休館等なし

## 第11 その他

### ○停電

- ・なし

### ○事業所等の状況

- |         |       |                                  |
|---------|-------|----------------------------------|
| ・高山市内   | 1事業者  | キャンプ場内の人工の小川への土砂被害等              |
| ・多治見市内  | 1事業者  | 雨漏りによる被害                         |
| ・中津川市内  | 2事業者  | 床上浸水1、敷地内の土地への土砂流入               |
| ・各務原市内  | 1事業者  | 窓ガラスの破損                          |
| ・瑞浪市内   | 4事業者  | 床上浸水                             |
| ・恵那市内   | 6事業者  | 床下浸水5、一部破損1                      |
| ・美濃加茂市内 | 1事業者  | 床下浸水                             |
| ・坂祝町内   | 2事業者  | <u>床上浸水1、床下浸水1</u>               |
| ・川辺町内   | 1事業者  | 機器破損                             |
| ・八百津町内  | 1事業者  | <u>一部破損</u>                      |
| ・白川町内   | 11事業者 | 床上浸水7、床下浸水2、一部破損1、<br>浸水による機械故障1 |

### ○国指定史跡内での被害

- ・美濃金山城跡（可児市：国史跡）内で土砂流失  
（人及び建物に被害なし）

### ○県指定史跡内での被害

- ・岩村城跡（恵那市：県史跡）内で法面崩落  
（人及び建物に被害なし）

### ○自然公園施設の状況

- ・恵那峡県立自然公園内駐車場（恵那市管理）法面崩壊1箇所  
（応急措置としてトラ柵を配置）

- ・胞山県立自然公園内散策路（恵那市管理）路肩崩壊1箇所  
（トラ柵を配置し進入禁止としている）

以上