

平成24年度に建設工事で発生した事故事例（転倒による事故）

事故概要：

カゴ枠の中詰材となる割栗石を、小型バックホウで仮設作業道を利用して運搬し、設置完了したカゴ枠付近で旋回しようとしたところ、バックホウが路肩に寄り過ぎていたためバランスを崩して転倒した。

事故原因：

- ・必要な資格を持たない作業員が運転していた
- ・路肩等危険個所にトラロープ等安全措置を講じていなかった

改善対策：

- ・有資格者が運転するようKY時に確認する
- ・路肩に安全措置の実施



分類:カゴ枠工、BH旋回

被害状況:(腰背部打撲、左膝打撲、右側胸部打撲)