

## 平成25年度に建設工事で発生した事故事例（墜落・転落事故）

### 事故概要：

地上4.0m付近にて二連はしごを用いて簡易足場の組立作業中に足元を滑らせて落下し宙吊り状態となり、落下中に左足大腿部を裂傷した。

### 事故原因：

- ・はしごに滑り止め措置が講じられていなかった
- ・安全帯フックを真上ではなく、右側に掛けていた。

### 改善対策：

- ・滑り止めの設置。
- ・安全帯フックを適切な位置に取り付けるよう安全教育の徹底。



分類：コンクリー打設工、梯子

被害状況：約1か月の治療(左鼠径部刺創、左大腿静脈損傷、出血性ショック、左恥骨開放性骨折)