

# 平成25年度に建設工事で発生した事件事例（転落・墜落事故）

## 事故概要：


型枠材取り外しのため梯子に上がって作業していたところ、バランスを崩して約2m下へ落下した。  
※作業高さは2m以下であった。

## 事故原因：

作業の焦りからバランスを崩した。

## 改善対策：

- ・梯子の使用を止め、足場設置等により作業床を設ける
- ・安全教育の徹底



分類：型枠工、梯子

被害状況：約1か月の療養（右肋骨骨折、右血胸、右前腕挫創）