

## 平成22年度に建設工事で発生した事故事例（交通事故）

### 事故概要：


監査廊上に設置してあった工事予告看板が何らかの原因で倒れており、車が通りかかった際、対向車がいたため避けきれず、引っ掛けて車体を損傷した。

### 事故原因：

工事看板の固定が不十分

### 改善対策：

- ・看板固定のウェイトを増し、大型車等の風圧に耐えられるようにした
- ・番線と土のうで強化し、安定性を向上させた



分類：準備工、工事看板設置

被害状況：一般車両のバンパーと車体左側面を損傷

## 平成25年度に建設工事で発生した事故事例（地下埋設物損傷事故）

### 事故概要：

水路法面の工事に先立ち、工事看板を設置しようと水路路肩に固定用木杭を打設したところ、埋設されていた水道管を破損した。

### 事故原因：

管理者との立会や試掘により埋設物の正確な位置を確認すべきだったがこれを怠った

### 改善対策：

管理者との立会や試掘の徹底



分類：準備工、工事看板設置

被害状況：民家3軒1時間断水