

2月27日以降に飛騨地方で発生した地震の状況
【3月4日(金) 16:00現在】

岐阜県災害情報集約センター
TEL:058-272-1034

[地震の状況](震度3以上)

27日2時18分発生地震

震源地：岐阜県飛騨地方(北緯36°09' 東経137°27')
震源の深さ：4 Km、マグニチュード：5.0
県内震度：震度4 高山市
(震度3以上) 震度3 高山市 飛騨市

27日5時38分発生地震

震源地：岐阜県飛騨地方(北緯36°09' 東経137°28')
震源の深さ：4 Km、マグニチュード：5.5
県内震度：震度4 高山市 飛騨市 中津川市
(震度3以上) 震度3 白川村 下呂市 郡上市

27日9時48分発生地震

震源地：岐阜県飛騨地方(北緯36°09' 東経137°27')
震源の深さ：5 Km、マグニチュード：3.7
県内震度(震度3以上)：震度3 高山市

27日21時46分発生地震

震源地：岐阜県飛騨地方(北緯36°08' 東経137°26')
震源の深さ：6 Km、マグニチュード：4.0
県内震度(震度3以上)：震度3 高山市

28日4時3分発生地震

震源地：岐阜県飛騨地方(北緯36°08' 東経137°27')
震源の深さ：5 Km、マグニチュード：3.9
県内震度(震度3以上)：震度3 高山市

詳細な変更点は、気象台の修正による。

[地震発生回数]

最大震度	2月		3月				計
	27日(日)	28日(月)	1日(火)	2日(水)	3日(木)	4日(金)	
震度4	2						2
震度3	2	1					3
震度2	6	1	1				8
震度1	18	1		1			20
計	28	3	1	1	0	0	33

回数の増加は気象台の修正による。

[市町村災害対策本部設置状況]

高山市(27日 2:30設置 27日 20:00解散)

[被害状況]

(1) 人的被害

なし

(2) 住家被害 2件

- ・高山市下岡本町 外壁の一部剥落 1件
- ・ " 名田町 アパートの外壁の一部剥落 1件

(3) 非住家被害 10件

- ・高山市花里町 パチンコ店外壁タイルの落下
- ・ " 岩井町 国立乗鞍青少年交流の家 天井板がはずれる
- ・ " 花岡町 高山市役所、保健センターの3階連絡通路の内壁剥落
- ・ " 丹生川町 ほおの木スキー場ロッジ外壁タイルはく離
- ・ " 昭和町 ホームセンターガラス一部破損、床に亀裂
- ・ " 丹生川町 ドライブイン赤かぶの里 軒一部崩落、床一部亀裂、商品散乱、ガラス破損、駐車場内亀裂
- ・ " 総和町 高山市立西小学校校舎西棟 コンクリート壁面に亀裂
- ・ " 岩井町 飛騨高山スキー場管理事務所 トイレ壁面タイル一部剥落
- ・ " 丹生川町 旧丹生川東小学校スクールバス車庫 落石により壁損傷
- ・ " 三福寺町 高山市学校給食センター 天井塗装剥離

(4) その他被害 6件

- ・高山市国分寺通り アーケードの天井一部破損
- ・ " 桐生町 高山市消防署図書室 空調用配管破損
- ・ " 馬場町 高山市立図書館蛍光灯カバー落下、天井部材落下
- ・ " 朝日町 青屋地区配水池からの導水管異常 通水停止状態
復旧済み
- ・ " 岩井町 高山市乗鞍高原専用水源にて、ろ過能力を上回る濁りのため取水停止中 現在、配水池貯留分にて給水可能
また、高山市が協定を締結している自治体から給水車を借り上げ、応急給水を実施(給水車:松本市1台、富山市2台、岐阜市1台)
水源の濁りが解消されたため、2日(水)14:30より給水を再開。ただし、当面は様子を見ながらの運用となるため、応急給水体制は維持。
- ・ " 丹生川町 簡易水道久手水源にて濁りが発生
復旧済み

(5) 道路被害 9箇所

- ・国道158号 高山市丹生川町久手地内 路面クラック 片側交互規制中
3月1日、学識経験者を交えた「国道158号高山市丹生川町久手地内の道路災害復旧検討会」を立ち上げ、現地調査を実施。
- ・ " (赤かぶの里 東100m付近) 路面クラック 規制なし
- ・ " 高山市丹生川町白井地内 倒木、落石 撤去済
- ・ " 高山市丹生川町日面地内 路面クラック 規制なし
変位計設置済み、法面監視中
- ・ " 高山市丹生川町簷鉾地内 路面クラック、横断暗渠破損 規制なし
- ・国道360号 白川村荻町地内 落石 通行止
- ・一般県道 鼠餅古川線 高山市上宝町鼠餅地内 路面クラック 規制なし
- ・ " 丹生川町折敷地地内 路面クラック 規制なし
- ・林道魚淵線 高山市丹生川町駄吉上ヶ洞地内 法面崩壊 (冬期閉鎖中)

(6) 交通規制情報

県管理道路

- ・国道158号 高山市丹生川町久手地内
(道路路面にクラック発生 長さ30m×幅5cm)
片側交互通行規制
- ・国道360号 白川村荻町地内(天生峠冬期閉鎖区間500m手前)
(落石(40cm×60cm×60cm))
通行止(27日9時~)

JR東海 高山本線
通常運行

(7) 応急対策状況

防災ヘリコプターによる上空からの被害情報確認(27日)