

3月15日～16日の地震による被害・対応等状況

県土整備部

3月16日(水)8:30現在

土木事務所	代表震度	道路	河川	砂防	ダム	被害状況
下呂	3/16 震度4 下呂市小坂町	3/16 3:40 パトロール開始 3/16 4:15 パトロール終了 (主要路線) 3/16 7:28 パトロール終了 (全路線) 下呂市小坂町落合地内で 落石発見	3/16 5:55 飛騨川の点検開始 3/16 6:50 飛騨川の点検終了 (1班体制) <b>異常なし</b>	小坂町内の緊急点検箇所 (急傾斜地崩壊防止施設 2箇所、土石流危険渓流 1箇所)を点検 <b>異常なし</b>	3/16 3:50 大ヶ洞ダム 地震計 36gal (25gal 以上) 3/16 6:00 大ヶ洞ダム点検開始 3/16 6:30 大ヶ洞ダム点検終了 <b>異常なし</b>	(一) 落合飛騨小坂 停車場線(下呂市 小坂町落合地内) 落石1箇所 <b>通行に支障なし 落石撤去 大型土のう設置</b>

その他の土木事務所については、被害情報なし

ダムについては震度4以上またはダムの地震計が25gal以上の場合に点検を実施する。3/15の地震について、岩村ダムの地震計は4.2galであったため、点検は不要であった。