



揖斐土木事務所

路線	一般県道 深坂大野線	箇所	揖斐郡 大野町 野地内
点検箇所	道路側溝	破損内容	グレーチング蓋の盗難
摘要	グレーチング蓋2枚が盗難に遭った。		

位置図	周辺図
	



北側から南へ向かって撮影
盗難箇所(側溝の端からグレーチングを2枚移設済)

近景
写真中央2枚が盗難されたが、安全確保のため側溝の端からグレーチングを2枚移設済