


浜岡原子力発電所3号機 主排気筒(廃棄物減容処理装置共用)における  
原子力施設用灯火の点灯不良について

2023年6月5日

|        |  |
|--------|--|
| 発生号機   | 3号機(定期検査中)<br>主排気筒(廃棄物減容処理装置共用)(放射線管理区域外)  |
| 発生年月日  | 2023年6月3日  |
| 状況     | <p>6月3日午前10時11分、3号機主排気筒に設置している原子力施設用灯火(注1)の異常を示す警報が点灯したため、当社社員が現場を確認したところ、原子力施設用灯火4灯のうち、北側の1灯に点灯不良が発生していることを確認しました。原子力施設用灯火は通常時、一定間隔で点滅していますが、当該北側の1灯の点滅間隔は通常時より長くなっている状態でした。</p> <p>このため、すみやかに設備を管轄する東京空港事務所へ、本事象の連絡をおこないました。</p> <p>今後、準備が整い次第、当該原子力施設用灯火の点検をおこないます。</p> <p>なお、本事象によるプラントへの影響はありません。</p> |
| 放射能の影響 | 本事象は外部への放射性物質の放出に関わる事象ではありません。   |

注1 原子力施設用灯火は、原子炉施設への航空機の接近を防止するためのもので、浜岡原子力発電所には、3号機の主排気筒のみに設置されています。



以上