


### 高浜発電所 1号機 の状況について (お知らせ)

2023年7月27日  
 関西電力株式会社

	内 容
<p>実績</p> <p>7月26日 9時 ～ 7月27日 9時</p>	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系 (原子炉関係)           <ul style="list-style-type: none"> <li>・起動試験実施中 (7月21日開始)</li> </ul> </li> <li>○2次系 (タービン関係)           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月26日 補助給水系機能検査</li> <li>・7月26日 1次系換気空調設備検査</li> </ul> </li> <li>○使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul>
<p>予定</p> <p>7月27日 9時 ～ 7月28日 9時</p>	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系 (原子炉関係)           <ul style="list-style-type: none"> <li>・起動試験 (7月21日開始)</li> </ul> </li> <li>○2次系 (タービン関係)           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・制御棒駆動系機能検査</li> <li>・放射線監視装置機能検査</li> <li>・1次冷却材ポンプ機能検査</li> </ul> </li> <li>○使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul>



# 高浜発電所1号機の再稼働にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.7.27 9:00時点

