

### 高浜発電所2号機の状態について（お知らせ）

2023年9月13日  
 関西電力株式会社

	内 容
<p>実績</p> <p>9月12日 9時 ～ 9月13日 9時</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・起動試験実施中（9月8日開始）</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・9月12日 補助給水系機能検査</li> </ul> </li> <li>○使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul>
<p>予定</p> <p>9月13日 9時 ～ 9月14日 9時</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・起動試験（9月8日開始）</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・加圧器逃がし弁漏えい検査</li> <li>・補助給水系機能検査</li> <li>・放射線監視装置機能検査</li> </ul> </li> <li>○使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul>

# 高浜発電所2号機の再稼働にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.13 9:00時点



