

高浜発電所2号機の状態について（お知らせ）

2023年9月14日
 関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 9月13日 9時 ~ 9月14日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験実施中（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ○定期事業者検査 ・9月13日 加圧器逃がし弁漏えい検査 ・9月13日 補助給水系機能検査 ・9月13日 放射線監視装置機能検査 ○使用前検査 ・なし
予定 〔 9月14日 9時 ~ 9月15日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ○定期事業者検査 ・制御棒駆動系機能検査 ・重大事故等クラス2機器供用期間中検査 ・1次冷却材ポンプ機能検査 ○使用前検査 ・なし

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.14 9:00時点



