

<瑞浪市日吉町地内②>

○ 埋立て土砂の収去検査結果（年1回実施）

計量の対象	基準値 (mg/L)	R6. 2. 19採取
カドミウム	0.01以下	0.0003未満
鉛	0.01以下	0.005未満
六価クロム	0.05以下	0.02未満
砒素	0.01以下	0.007
総水銀	0.0005以下	0.0005未満
セレン	0.01以下	0.002未満
ふっ素	0.8以下	0.66
ほう素	1以下	0.12
酸性化可能性試験	— (参考値)	11.5

○ 対象特定事業場周辺の河川水のモニタリング（年2回実施）

計量の対象	基準値 (mg/L)	R6. 2. 19採取	
		上流	下流
カドミウム	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満
鉛	0.01以下	0.005未満	0.005未満
六価クロム	0.02以下	0.01未満	0.01未満
砒素	0.01以下	0.005未満	0.005未満
総水銀	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満
セレン	0.01以下	0.002未満	0.002未満
ふっ素	0.8以下	0.08未満	0.08未満
ほう素	1以下	0.02未満	0.02未満
pH	— (参考値)	8.3	7.9