

○令和5年発生災害 被災状況写真

【河川災】一級河川 表川 揖斐川町 春日美束 地内

被災状況



被災状況



【河川災】一級河川 表川 揖斐川町 春日美束 地内

被災状況




被災状況




【道路災】（一）神原揖斐川線 揖斐川町 谷汲有鳥 地内

被災状況



被災状況



【道路災】 (一) 武並土岐多治見線 瑞浪市 釜戸 地内

被災状況



被災状況



【河川災】 一級河川 余取川 美濃市 千畝町 地内

被災状況



被災状況



【橋梁災】 市町村道 古市場松森線 (余取7号橋) 美濃市 千畝町 地内

被災状況



被災状況

