

令和6年5月28日の大雨による被害概要等
【5月30日(木) 10時00分現在(第4報)】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

※(注) 下線は第3報以降の修正箇所です

<県の体制>

5月28日(火)	13時37分	災害警戒本部(警戒第二体制)	設置
	18時30分	災害対策本部(第一非常体制)	設置
5月29日(水)	0時45分	災害警戒本部(警戒第二体制)	移行
	4時10分	警戒準備体制	移行
	6時22分	警戒準備体制	解除

<市町村の体制>

災害警戒本部 なし

<気象警報>

大雨警報(土砂災害) なし
【警戒レベル3相当】

洪水警報 なし
【警戒レベル3相当】

大雨注意報 なし
【警戒レベル2相当】

洪水注意報 なし
【警戒レベル2相当】

第1 避難情報

○警戒レベル4 避難指示 なし

○警戒レベル3 高齢者等避難 なし

第2 被害状況

<人的被害>

・各務原市 軽傷 1名

(走行中の車両と倒木が接触し、軽傷と車両の破損)

<物的被害>

・被害情報なし

<累積雨量> (5月27日 21時～29日 14時まで)

	市町村	観測所	総雨量 (mm)
1	高山市	高山市船山	278.5
2	郡上市	郡上市八幡	242.0
3	下呂市	下呂市萩原	239.5
4	関市	関市板取	238.5
5	郡上市	郡上市ひるがの	201.5
6	本巣市	本巣市樽見	196.5
7	高山市	高山市宮之前	190.0
8	白川村	白川村御母衣	185.5
9	飛騨市	飛騨市神岡	175.0
10	高山	高山	173.5

第3 道路の災害規制、雨量規制状況

○災害規制状況

高速道路 なし

直轄管理国道 なし

県管理道合計 なし

○雨量規制状況

高速道路 0路線 0箇所

直轄管理国道 0路線 0箇所

県管理道合計 1路線 1箇所

○その他規制状況

高速道路 なし

直轄管理国道 なし

県管理道合計 1路線 1箇所

第4 土砂災害等・河川状況

1 土砂災害等

○土砂災害警戒情報発表に伴う避難指示等に関する助言の状況

- ・5/28 19:35【高山市】土砂災害警戒情報を発表
- 19:30【高山市】高山土木事務所長から市に助言を実施
- 21:00【高山市】解除

○土砂災害状況

なし

2 河川状況

<飛騨川（下呂市）>

- ・5/28 17:12【下呂市】下呂土木事務所長から下呂市課長に助言を実施
- 18:30【下呂市】飛騨川上呂観測所で氾濫危険水位に到達
- 18:35【下呂市】下呂土木事務所長から下呂市長に助言を実施

<長良川（郡上市）>

- ・5/28 18:20【郡上市】長良川稲成観測所で避難判断水位に到達
- 18:25【郡上市】郡上土木事務所長から郡上市課長に助言を実施
- 18:40【郡上市】長良川新美並橋観測所で避難判断水位に到達
- 18:43【郡上市】郡上土木事務所長から郡上市課長に助言を実施
- 19:20【郡上市】長良川上田観測所で避難判断水位に到達
- 19:20【郡上市】長良川稲成観測所で氾濫危険水位に到達
- 19:22【郡上市】郡上土木事務所長から郡上市課長に助言を実施
- 19:24【郡上市】郡上土木事務所長から郡上市課長に助言を実施
- 20:50【郡上市】長良川上田観測所で氾濫危険水位に到達
- 21:02【郡上市】郡上土木事務所長から郡上市課長に助言を実施

<長良川（美濃市）>

- ・5/28 19:20【郡上市】長良川上田観測所で避難判断水位に到達
- 19:35【美濃市】美濃土木事務所長から美濃市部長に助言を実施
- 20:20【美濃市】長良川美濃観測所で避難判断水位に到達
- 20:35【美濃市】美濃土木事務所長から美濃市長に助言を実施
- 20:50【郡上市】長良川上田観測所で氾濫危険水位に到達
- 20:55【美濃市】美濃土木事務所長から美濃市長に助言を実施

<長良川（関市）>

- ・5/28 20:20【美濃市】長良川美濃観測所で避難判断水位に到達
- 20:35【関市】美濃土木事務所長から関市長に助言を実施

<宮川（高山市）>

- ・5/28 20:20【高山市】宮川高山観測所で氾濫注意水位に到達
- 20:30【高山市】高山土木事務所長から高山市担当者に助言を実施
- 20:52【飛騨市】古川土木事務所長から高山市長に助言を実施

○浸水被害状況

- ・なし

○その他

- ・郡上市八幡町西乙原地内にて道路冠水発生
（(主)大和美並線雨量規制区間内 長良川右岸）
- ・下呂市萩原町西上田地内の飛騨川右岸にて護岸の崩落が発生

第5 公共交通機関の状況

○鉄道

- ・運休・遅れなし

○バス

- ・運休・遅れなし

第6 主な農業被害

○農業生産施設被害 1箇所

- ・各務原市 作業場・物置小屋（損壊） 1箇所

○農地被害 計3箇所

- ・高山市 田（法面損壊） 1箇所
- ・高山市 畑（法面損壊） 2箇所

○農業用施設被害 計2箇所

- ・高山市 ため池（仮締切の一部流出） 1箇所
- ・羽島市 揚水機場（機器の一部水没） 1箇所

第7 主な林業被害

- ・なし

第8 学校休業の状況

○公立学校

- ・なし

○私立学校

- ・なし

第9 その他

○停電

- ・可児市 柿下、久々利 柿下入会、桜ヶ丘、多治見市 小名田町小滝の一部
発生時：1, 820戸 → 復旧済
- ・加茂郡川辺町 石神、上川辺、中川辺、西栃井、鹿塩、美濃加茂市 伊深町、
三和町 川浦、三和町 甘屋、山之上町の一部
発生時：1, 330戸 → 復旧済

以上