



# 大針工区 (令和5年4月～R6年5月)


## 大針工区のトンネル湧水等の状況



# 大針工区 事後調査地点(井戸、湧水、地表水:T-01~T-05)




# 大針工区 モニタリング地点(井戸・湧水: T-101~T-106)







# 大針工区 モニタリング地点(地表水: T-107~K-123)




## 大針工区 事後調査地点の水位変動グラフ

### 事後調査結果 (井戸・湧水)




# 大針工区 事後調査地点の水位変動グラフ

## 事後調査結果（地表水）




T-04



T-05

# 大針工区 モニタリング地点の水位変動グラフ


## モニタリング結果（井戸・湧水）




T-101



T-102



T-103




T-104

# 大針工区 モニタリング地点の水位変動グラフ

## モニタリング結果（井戸・湧水）




T-105




T-106

# 大針工区 モニタリング地点の水位変動グラフ


## モニタリング結果（地表水）




T-107



T-108




T-109




T-110

# 大針工区 モニタリング地点の水位変動グラフ


## モニタリング結果（地表水）




T-111



T-112




T-113




T-114

# 大針工区 モニタリング地点の水位変動グラフ


## モニタリング結果（地表水）




T-115



T-116




T-117




T-118

# 大針工区 モニタリング地点の水位変動グラフ


## モニタリング結果（地表水）




T-119



T-120




T-121



T-122

# 大針工区 モニタリング地点の水位変動グラフ



## モニタリング結果（地表水）



T-123




# 大針工区 観測井の水位変化(6/20時点)



※斜坑付近の観測井No.1(深度85m)は地権者の意向を踏まえ、位置は示しておりません

## モニタリング地点及び観測井の位置(観測強化箇所)



※斜坑付近の観測井No.1(深度85m)は地権者の意向を踏まえ、位置は示しておりません