



令和6年9月5日（木） 岐阜県発表資料		
担当課	担当者	電話番号
商工・エネルギー政策課 亜炭鉱廃坑対策室	野村 智志	内線 3622 直通 058-272-8359 FAX 058-271-6873

## 中津川市<sup>おちあい</sup>落合<sup>やま</sup>字<sup>た</sup>山の田地内における亜炭鉱廃坑による 陥没と疑われる事案について

本日、中津川市落合字山の田地内において、亜炭鉱廃坑による陥没と疑われる事案について合同現地調査を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

今後、中部経済産業局により亜炭鉱廃坑を原因とする陥没との確認が得られた後、中津川市は特定鉱害復旧事業等基金（旧鉱物採掘区域復旧費補助金）により復旧事業を実施します。

なお、本件陥没による人的被害及び建物被害はありませんでした。

### 記

#### 1 被害概要

- 被害発見時期：令和6年9月3日（火）
- 被害発生場所：中津川市落合字山の田地内
- 被害の状況：浅所陥没2箇所 ①幅（3.3m×3.7m）×深さ4.0m（田）  
②幅（4.0m×3.0m）×深さ2.9m（宅地）  
※令和6年7月29日（月）に隣接地で陥没が発生（復旧工事中）  
（令和6年7月30日（火）に発表済）

#### 2 経緯

令和6年9月3日（火）

- 15時00分頃 地元住民が被害の発生を中津川市へ通報
- 16時00分頃 中津川市が現地確認を実施

令和6年9月5日（木）

- 10時30分 関係機関による合同現地調査  
参加機関
  - 経済産業省 中部経済産業局 資源・燃料課
  - （公財）岐阜県産業経済振興センター
  - 中津川市 商工観光部 商工振興課
  - 県商工労働部 商工・エネルギー政策課 亜炭鉱廃坑対策室
  - 県恵那県事務所 振興防災課

#### 3 危険防止措置

- 中津川市が立入禁止措置（標識ロープの設置）を実施済

# 位置図



# 中津川市落合地内陥没箇所 現況写真

(令和6年9月3日：中津川市 商工観光部 商工振興課 撮影)

陥没箇所①



陥没箇所②



全景

