


路線	一般国道417号	箇所	揖斐郡揖斐川町塚地内
点検箇所	塚宮ヶ原トンネル内	破損内容	通報設備の配線カバーの盗難
摘要	通報設備の配線カバー3枚盗難		

位置図



塚宮ヶ原トンネル内図 盗難発生箇所



盗難発生箇所 (T-06)



参考: 盗難された部品