



2025年8月21日

日本原子力発電株式会社

敦賀発電所2号機の新規制基準への適合性確認審査の申請に向けた  
取り組みについて  
(追加調査計画の概要)

2024年11月13日、原子力規制委員会において、敦賀発電所2号機の敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性及び連續性について新規制基準に適合していると認められないことから、敦賀発電所2号機の設置変更許可申請に対して、許可をしないことの決定がなされました。

当社は、敦賀発電所2号機の設置変更許可の再申請に向けて、申請に必要な追加調査の内容について、社外の専門家の意見も踏まえながら具体化に取り組んでまいりました。

当社はこの度、敦賀発電所2号機の新規制基準への適合性確認のための追加調査計画を取り纏めましたので、お知らせします。

具体的には、まずは再申請に当たって重要となるK断層に関する調査及びその他の破碎帯等に関する調査、評価等を2年程度かけて実施します。この調査により取得したデータの分析・評価結果を踏まえ、再申請に向けて、更に必要な調査や従前の評価を補強するためのデータ取得等を進めます。

現地での調査は、準備が整い次第速やかに着手し、調査状況等については、地域の皆様、関係者の皆様へお知らせしてまいります。

当社は、引き続き敦賀発電所2号機の再申請、稼働に向けて取り組んでまいります。

添付資料 敦賀発電所2号機 追加調査計画について（概要）

以上

問合せ先：日本原子力発電株式会社

敦賀事業本部 立地・地域共生部

[担当：高橋、垣見]

TEL：0770-25-5612

# 敦賀発電所2号機 追加調査計画について (概要)

2025年8月21日  
日本原子力発電株式会社

## 敦賀発電所2号機 追加調査計画の概要

- 追加調査計画は全体として再申請に必要な全ての調査を行っていくことになりますが、そのうち、まずは再申請に当たつて重要となるK断層に関する調査及びその他の破碎帯等に関する調査、評価等を2年程度かけて実施します。
- この調査により取得したデータの分析・評価結果を踏まえ、再申請に向けて、更に必要な調査や従前の評価を補強するためのデータ取得等を進めます。



項目	調査目的	調査位置・概要	2025年度		2026年度		2027年度
			上期	下期	上期	下期	
1 K断層の分布と性状	K断層の岩盤及び深部での分布や性状を確認し、その特徴を詳細に把握します。	(1) K断層が屈曲している箇所における岩盤までの掘削や、D-1トレーナーの地下深部までのボーリング調査を行います。			ボーリング調査、掘削等調査		
2 K断層の活動性	K断層の活動年代を特定するための地質データを更に拡充します。	(2) • D-1トレーナーの北西法面のボーリング等による地質の詳細調査を行います。 • ふげん道路ピットの上載層から採取したブロックの内部構造をCTで確認します。			ボーリング等調査		
3 K断層の連続性	K断層の連続性の有無を、従来のボーリングデータによる評価に加え、岩盤面において直接確認します。	(3-1) ふげん道路ピットを岩盤まで掘削し、K断層が南方に連続していないことを直接確認します。			掘削等調査		
		(3-2) ふげん道路ピットから敦賀発電所2号機原子炉建屋側への延長部において、調査坑によるK断層の追跡調査を行います。				調査坑による追跡調査	
4 その他の破碎帯等	K断層が重要施設の直下まで連続していないことを確認するとともに、敷地全体の破碎帯等の地質データを取得します。	(4) 原子炉建屋周辺の地質、破碎帯の性状、原子炉建屋直下の破碎帯の活動性、その他の破碎帯の分布、活動性等について、ボーリング調査、調査坑による調査を行います。			ボーリング調査、調査坑による調査等		

※調査期間には手続き等の準備期間を含みます。

なお、これまでのK断層に係る審査での指摘を踏まえ、従前の評価を補強するためのデータ等についても、再申請に向けて取得します。

## D-1トレーンチでの追加調査(概要)

- K断層の活動性については、K断層の年代が12~13万年前より古い地層に覆われており、12~13万年前より古い断層であることを、これまで立証に努めてきましたが、地層の拡がりや堆積年代に係るデータを拡張し、確実に証明します。
- また、D-1トレーンチ(ふげん道路ピット)から原子炉建屋の方に向かってK断層の連続性の有無を確認します。



## D-1トレーニチより南方での追加調査(概要)

- K断層の連続性については、これまでボーリング調査による破碎部データ(点のデータ)に基づいて評価してきましたが、今回は岩盤までの掘削や調査坑により面で観察し、K断層が重要施設の直下まで連続していないことを確実に証明します。
- また、原子炉建屋周辺の地質、破碎帯の性状、原子炉建屋直下の破碎帯の活動性、その他の破碎帯の分布、活動性等について、ボーリング調査、調査坑による調査を行います。

