

浜岡原子力発電所 5 号機 補助建屋 1 階 脱衣エリア(放射線管理区域内)の
コンセントの焦げ跡の消防署による現場確認
【続報:非火災】

2025 年 9 月 25 日

浜岡原子力発電所 5 号機 補助建屋 1 階 脱衣エリア(放射線管理区域内)のコンセントの焦げ跡の消防署による現場確認 ([2025 年 9 月 23 日お知らせ済み](#)) について、確認いただいた結果をお知らせします。

消防署の確認結果	9 月 25 日 13 時 00 分頃、消防署より、当該の焦げ跡について、非火災と判断したとの連絡を受けました。
これまでにお知らせした内容	9 月 23 日 8 時 40 分頃、協力会社社員が浜岡原子力発電所 5 号機 補助建屋 1 階 脱衣エリア(放射線管理区域内)にあるコンセントに焦げ跡があることを確認しました。 (火災報知器の鳴動なし、発煙なし、臭いなし) 焦げ跡を確認したため、8 時 55 分頃に消防署へ情報提供をしたところ、消防署から現場確認をするととの連絡を受けたため、お知らせいたします。 今後、詳細な状況の確認をおこない、適切に対応してまいります。 なお、当該コンセントは、放射線計測器の充電に使用していましたが、事象発見時には既に保護装置がはたらき電源から遮断されており、安全が確保されています。
今後の対応	本事象について、詳細な状況、発生原因の確認をおこない、適切に対応してまいります。

以 上