

# 浜岡原子力発電所 当社事務所 3階執務エリアにおける スマートフォン充電スタンドの溶け跡の確認（火災）の状況



溶け跡を確認した充電スタンド