

9月8日(火)からの大雨による被害概要等
【9月10日(木) 8時30分現在(第4報)】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1125

(注) 下線は第3報以降の修正箇所です。

<県の体制>

9月8日(火)	15時30分	災害対策本部(第一非常体制)	設置
	16時28分	災害対策本部(第二非常体制)	設置
9月9日(水)	8時30分	災害対策本部(第一非常体制)	設置

<市町村の体制>

災害対策本部 なし
災害警戒本部 なし

<気象警報>

・なし

第1 避難情報

・なし

第2 被害状況 ※現在調査中であり、現時点において把握しているもの

<人的被害>

・多治見市 軽傷1人

<物的被害>

○住家

・多治見市 一部損傷1棟、床上浸水3棟、床下浸水3棟

○非住家

・多治見市 公共建物4棟、その他2棟

・下呂市 その他1棟

・白川町 その他3棟

(公立学校)

・岐阜市立岐阜清流中学校 床下浸水

・多治見市立多治見中学校 床下浸水

・多治見市立滝呂小学校 床上浸水

・土岐市立泉小学校 床上浸水

・土岐市立泉西小学校 床上浸水

<その他>

・なし

第3 ライフラインの状況

○停電

- ・高山市 30 戸

第4 道路の状況

○災害規制状況

高速道路	なし
直轄管理国道	なし
県管理道合計	<u>1 路線 1 箇所</u>

○雨量規制状況

高速道路	なし
直轄管理国道	なし
県管理道合計	<u>10 路線 10 箇所</u>

○その他規制状況

高速道路	なし
直轄管理国道	なし
県管理道合計	<u>1 路線 1 箇所</u>
うち、アンダーパス	0 路線 0 箇所

第5 土砂災害・河川の状況

・レベル4：氾濫危険水位超過 0 河川 【9/10：8:30 時点】

境川（馬橋 観測所：岐阜市）	9/8：15:30 時点でレベル4を超過したが、 9/8：18:50 時点でレベル4を下回っている。 9/9：13:40 時点でレベル4を超過 <u>9/9：17:40 時点でレベル4を下回っている。</u>
土岐川（釜戸 観測所：瑞浪市）	9/8：20:10 時点でレベル4を超過したが、 9/8：20:20 時点でレベル4を下回っている。
飛騨川（上呂 観測所：下呂市）	9/9：10:00 時点でレベル4を超過したが、6 9/9：11:30 時点でレベル4を下回っている。 <u>9/9：15:20 時点でレベル4を超過したが、</u> <u>9/9：22:30 時点でレベル4を下回っている。</u>

・レベル3：避難判断水位超過 0 河川 【9/10：8:30 時点】

可児川（門前橋 観測所：御嵩町）	9/8：16:40 時点でレベル3を超過したが、 9/8：19:00 時点でレベル3を下回っている。
庄内川（土岐 観測所：土岐市）	9/8：19:50 時点でレベル3を超過したが、 9/8：21:20 時点でレベル3を下回っている。

※レベル5：氾濫発生水位超過は無し。

※①9/8：18:30 に庄内川で愛知県・岐阜県にレベル5氾濫特別警報が発表されたが、県内の多治見観測所（多治見市）及び土岐観測所（土岐市）のレベル5氾濫発生水位超過は無し。（18:30 時点でレベル2氾濫注意水位超過）

※②9/9：10:20 に飛騨川で氾濫発生水位を超過したが、レベル5氾濫発生情報の発表

基準地点である「飛騨川湯之島観測所」において、氾濫発生水位を超過おらず、越水・溢水が発生していないため、レベル5氾濫発生情報を発表していない。

参考（氾濫開始相当水位※超過） 0 河川 **【9/10：8:30 時点】**

両満川（両満川岩倉観測所：岐阜市） 9/8：16:00 時点で氾濫開始相当水位を下回っている。

小坂川（小坂川御嶽橋観測所：下呂市） 9/9：9:50 時点で氾濫開始相当水位を超過したが、9/9：10:50 時点で氾濫開始相当水位を下回っている。

※洪水予報河川及び水位周知河川河川以外で、越水・溢水が発生すると考えられる水位。

○河川の水位に関する助言の状況

<境川 馬橋>

9/8 15:33 岐阜土木事務所から境川の馬橋水位観測所でのレベル4相当の氾濫危険水位到達に伴い、水位の情報提供及び早期の避難指示の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町

9/9 13:23 岐阜土木事務所から境川の馬橋水位観測所でのレベル3相当の避難判断水位到達に伴い、水位の情報提供及び早期の高齢者等避難の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町

9/9 13:43 岐阜土木事務所から境川の馬橋水位観測所でのレベル4相当の氾濫危険水位到達に伴い、水位の情報提供及び早期の避難指示の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町

<可児川 門前橋>

9/8 16:48 可茂土木事務所から可児川の門前橋水位観測所でのレベル3相当の避難判断水位到達に伴い、水位の情報提供及び早期の高齢者等避難の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：可児市、御嵩町

<土岐川 釜戸>

9/8 19:35 多治見土木事務所から土岐川の釜戸水位観測所でのレベル2相当の氾濫注意水位到達に伴い、水位の情報提供を下記市町村に実施。

対象市町村：瑞浪市

9/8 20:15 多治見土木事務所から土岐川の釜戸水位観測所でのレベル4相当の氾濫危険水位到達に伴い、水位の情報提供及び避難指示の継続に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：瑞浪市

<飛騨川 上呂>

9/9 10:10 下呂土木事務所から飛騨川の上呂水位観測所でのレベル3相当の避難判断水位到達に伴い、水位の情報提供及び高齢者等避難の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：下呂市

9/9 10:34 下呂土木事務所から飛騨川の上呂水位観測所でのレベル4相当の氾濫危険水位到達に伴い、水位の情報提供及び避難指示の発令に関する助言を下記市町村に実施。

実施市町村：下呂市

○河川氾濫による被害状況

河川名	箇所	越水/溢水	一般被害	その他被害
境川	岐阜市高田	溢水	無し	道路冠水あり
両満川	岐阜市岩倉	溢水	無し	道路冠水あり
水門川	大垣市八島町	溢水	無し	道路冠水あり

※本表の数値は調査中のもので、今後数値が変わることがあります

○河川管理施設等の被害状況

- ・笠原川（多治見市）の2箇所、護岸の損傷を確認。
- ・平園川（多治見市）の1箇所、護岸の損傷を確認。
- ・小坂川（下呂市）の1箇所、護岸の損傷を確認
- ・矢戸川（可児市）の1箇所、護岸の損傷を確認。

第6 主な農業被害 ※現時点において把握しているもの

○農産物被害（畜産、水産含む）

- ・土岐市 養蜂（巣箱水没） ※被害程度は確認中

○農地被害

- ・瑞浪市 田（流出） 1箇所

○農業用施設被害

- ・恵那市 道路（土砂流入） 1箇所

第7 主な林業被害 ※現時点において把握しているもの

○山地被害

- ・多治見市滝呂町 山腹崩壊 1箇所
- ・七宗町上麻生 山腹崩壊 1箇所（詳細は調査中）

○林道被害

- ・調査中

第8 公共交通機関の運休状況

○鉄道

路線等	運休区間	状況	備考
J R 東海 東海道新幹線 東海道本線 中央線		通常運行 通常運行 <u>一部運休</u>	 <u>8:20 南木曾～塩尻間</u> <u>(長野県内) 運転再開</u>
高山線	<u>美濃太田</u> ～高山	運転見合わせ	雨量規制
太多線		通常運行	
名鉄 名古屋本線 各務原線 広見線		通常運行 通常運行 通常運行	
長良川鉄道		<u>通常運行</u>	
養老鉄道		通常運行	

○バス

運行事業者	運行状況	備考
東濃鉄道	通常運行	
濃飛乗合自動車	運休（乗鞍線）	雨量規制による道路通行止めのため

第9 学校休業の状況

○公立学校

・小学校	臨時休校	1校
・中学校	臨時休校	1校

○私立学校

・なし

第10 その他

○県有施設の状況

<県営都市公園>

・百年公園 倒木2本 営業に影響なし

<ぎふ木遊館> 臨時休館（9月10日） ※施設の安全確認のため

<morinos> 臨時休館（9月10日） ※施設及び森林内の安全確認のため

<セラミックパーク MINO> 通常開園

・施設の被害状況

展示ホール搬入口付近へ土砂流入のため、引き続き接近禁止

・散策路は引き続き土砂崩れ等の危険があるため立入禁止

○福祉施設の状況

人的被害なし

建物被害あり

高齢者福祉施設 床上浸水1（多治見市）

○一般廃棄物処理施設の状況

最終処分場の浸出液調整池の水がオーバーフロー。（土岐市）

以 上