



多治見市政記者クラブ同時配布資料

岐阜県政記者クラブ加盟社各位

令和8年9月18日（金） 岐阜県発表資料			
機 関 名	担 当 係	担 当 者	電話番号
多治見土木事務所	副所長	林	直通 0572-56-9178 FAX 0572-25-7224

笠原川への流動化処理土流出について

県が実施している災害応急復旧工事において、本日、流動化処理土※が一級河川笠原川に流出しましたので、お知らせします。

記

1 発生概要

項目	内容
発生日時	令和8年9月18日（金） 16時54分頃
判明日時	令和8年9月18日（金） 16時54分頃
発生場所	多治見市笠原町地内
流出物	流動化処理土※
流出量	約14m ³ （確認中）
発注者	岐阜県多治見土木事務所
受注者	井戸建設（株）

※流動化処理土：セメント・砂・泥水を混ぜ合わせたもの

2 通報・確認の経緯

- ・ 9月18日 16時54分：現地にて流出を確認
（確認後、直ちに作業中断）
- ・ 17時10分：流出が止まっていることを確認

3 事故の内容

- ・ 流出経緯：9月8日から大雨により被災した河川護岸のさらなる被害拡大を防ぐため、大型土のうを積んで背後に流動化処理土で充填していたところ、流動化処理土が笠原川に流出したことを作業員が確認
- ・ 拡散状況：施工現場から下流約2kmまで白濁を確認

4 影響の状況

- ・ 魚類等への影響：18時時点で魚類のへい死等は確認されていない。
- ・ 取水・利水への影響：調査中

5 応急対応の状況

- ・ 関係機関（県事務所、多治見市、国土交通省庄内川河川事務所）へ連絡
- ・ 下流で水質調査を実施中

6 今後の対応

- ・ 河川の濁り状況を継続して監視
- ・ 施工現場の変状の有無を確認
- ・ 新たな影響が確認された場合は、改めてお知らせする。



流出箇所位置図